



Anexa nr. 1 la
H.C.L. nr. 20 din 28 februarie 2025

Analiza apărării împotriva incendiilor pe anul 2024

1. Implementarea noilor prevederi legale

Au fost prelucrate noile acte normative:

- OMAI nr. 75/27.06.2019 – pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;
- Oridnul nr. 6026/25.10.2018 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru modificarea reglementărilor tehnice "Normativ indicativ P118/2/2013 – instalații de stingere";
- oridnul 6026/25.10.2018 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru modificarea reglementărilor tehnice: "Normativ indicativ P118/3/2015 – instalații de detectare, semnalizare și avertizare";
- Legea nr.146/2017 pentru aprobarea OG nr. 17/2016 – privind prorogarea termenului pentru obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu;
- OUG nr. 52/2015 – pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr. 33/2016 – de aprobare a OUG nr. 52/2015 și de modificare a Legii 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor;

2. Stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite:

- a fost obținută autorizația de securitate la incendiu pentru Casa de Cultură Tăuteu;
- au fost întocmite documentele specifice sezonului cald;
- sunt în curs de întocmire documentele pentru reavizarea SVSU;
- au fost reactualizate sau întocmite următoarele documente de autoritate: PAAR, PARUMF, Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență și Planul de pregătire a SVSU;
- au fost întocmite planuri de măsuri specifice sezoanelor;
- s-a urmărit respectarea dispoziției de instruire a personalului în domeniul situațiilor de urgență și pregătirea SVSU;
- au fost stabilite măsuri concrete privind respectarea reglementărilor în ceea ce privește fumatul și focul deschis;

- au fost respectate prevederile documentelor de autoritate în domeniul situațiilor de urgență;
- a fost completată dotarea cu stingătoare;
- au fost verificate stingătoarele din dotare de către firmă atestată;
- au fost întocmite și afișate organizarea apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă.

Deficiențe care se manifestă în domeniul situațiilor de urgență:

- nu au fost refăcute documentele de organizare SVSU, conform OMAI nr. 75/2019 în vederea avizării funcționării SVSU;
- nu a fost întocmit Raportul anual de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor;
- nu a fost reactualizat Planul de evacuare în situații de urgență;
- nu au fost respectate graficele de control ale componentei preventive din SVSU la gospodării cetățenești și obiective de interes local (școli, grădinițe, cămine culturale și lăcașuri de cult);
- nu se asigură acoperirea acustică a tuturor zonelor cu risc prin sirena electrică existentă;
- nu au fost refăcute toate contractele de voluntariat;
- nu se asigură prezența la pregătire a tuturor membrilor SVSU;
- nu au fost procurate toate materialele propuse și aprobate în PARUMF;
- nu se asigură în totalitate uniforme și echipament de protecție adecvat misiunilor pentru personalul SVSU;
- încăperile centralelor termice de la școlile din Bogești, Tăuteu și Chiribiș nu sunt separate cu elemente rezistente la foc;
- coșurile de fum nu sunt întreținute corespunzător la școlile Bogești, Poiana și Tăuteu;
- nu se asigură protejarea tuturor corpurilor de iluminat cu globuri sau carcase de protecție;
- nu s-a încheiat contract cu persoană fizică sau juridică atestată, pentru verificarea și întreținerea instalațiilor de stingere;
- există hidranți exteriori de incendiu defecți, în localitatea Ciutelec;
- nu se asigură marcarea tuturor hidranților subterani din localitatea Ciutelec;
- golurile prevăzute în planșeu spre pod la școala Tăuteu, nu sunt obturate cu uși care să aibă rezistența la foc de minim 30 de minute;

4. Concluzii din activitatea de instruire și pregătire a personalului:

- nu a fost respectat în totalitate Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență avizat de ISU;
- s-a desfășurat pregătirea CLSU în conformitate cu planul întocmit.

5. Asigurarea dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor:

- a fost menținută în stare de funcționare motopompa din dotare;
- au fost achiziționate accesorii de trecere a apei pentru pichetele de incendiu din localități;
- a fost completată dotarea cu stingătoare la căminele culturale;
- au fost montate indicatoare de marcă a hidranților stradali.

6. Pentru înlăturarea neregulilor și cauzelor care pot provoca situații de urgență și pentru îmbunătățirea intervenției în caz de incendiu se stabilește planul de măsuri anexat la prezenta analiză.

PRIMAR,
Vincze Nandor-Ștefan

CADRU TEHNIC,
Ghiurău Rafael