

In colaborare cu  
DET. POMIERI TARBA

## RAPORT DE INTERVENȚIE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

### a.I IDENTIFICARE

1. DATA RAPORTARII

| ZIUA | LUNA | ANUL | ORA | MIN. |
|------|------|------|-----|------|
| 11   | 08   | 2025 | 10  | 40   |

2. ISUJ CARE A ACȚIONAT (PT SVSU = 00)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

3. FELUL ȘI NR. SUBUNITĂȚII CARE A ACȚIONAT

SVSU KIIHAI-VITEAZU 6

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

4. NR. DE ORDINE SUBUNIT.

|    |
|----|
| 10 |
|----|

5. NR. DE ORDINE AL I.S.U.J.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

6. NR. DE ORDINE I.G.S.U.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

7. SITUAȚIA DE URGENȚĂ

|      |
|------|
| 1600 |
|------|

8. DENUMIRE OBIECTIV

INCENDIU CASĂ DE LOCUIT  
PROPRIETAR ROSIAS GHIZELA

9. ORGAN AL AD-ȚIEI CENTRALE

|    |
|----|
| 00 |
|----|

10. TIPUL PROPRIETĂȚII

|   |
|---|
| 8 |
|---|

11. DOMENIUL DE ACTIVITATE

|      |
|------|
| 9999 |
|------|

12. OBIECTIVUL AFECTAT

|    |
|----|
| 13 |
|----|

13. DESTINAȚIA LOCULUI PRODUCERII EVENIMENTULUI

|     |
|-----|
| 004 |
|-----|

14. CONSTRUCȚII PREVĂZUTE CU COȘURI DE FUM (DA=1, NU=2, NU E CAZUL=0)

|   |
|---|
| 1 |
|---|

### II. LOCALIZARE

1. LOCALITATEA

KIIHAI-VITEAZU

2. MEDIU:

URBAN

|   |
|---|
| 1 |
|---|

RURAL

|   |
|---|
| X |
|---|

3. JUDEȚUL ÎN CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL

|    |
|----|
| 12 |
|----|

4. STRADA

TRANSILVÂNIEI

NR.

139

BLOC

NUMĂRUL

ETAJ

APARTAMENT

5. SECTORUL

6. DISTANȚA ÎN KILOMETRI FAȚĂ DE SUBUNITATEA DE RAION

|   |
|---|
| 6 |
|---|

### III. MOMENTUL ANUNȚĂRII EVENIMENTULUI

| ZIUA | LUNA | ANUL | ORA | MIN. |
|------|------|------|-----|------|
| 09   | 08   | 2025 | 21  | 33   |

### IV. MODUL DE ALERTARE

|   |
|---|
| 8 |
|---|

### VIII. MOMENT SOSIRE SVSU

| ZIUA | LUNA | ANUL | ORA | MIN. |
|------|------|------|-----|------|
| 09   | 08   | 2025 | 21  | 35   |

### B.V. MOMENTUL SOSIRII LA LOCUL INTERVENȚIEI

| ZIUA | LUNA | ANUL | ORA | MIN. |
|------|------|------|-----|------|
| 09   | 08   | 2025 | 21  | 35   |

### VI. MOMENTUL LOCALIZĂRII

| ZIUA | LUNA | ANUL | ORA | MIN. |
|------|------|------|-----|------|
| 09   | 08   | 2025 | 22  | 30   |

### VII. MOMENTUL LICHIDĂRII CONSECINTELOR EVENIMENTULUI

| ZIUA | LUNA | ANUL | ORA | MIN. |
|------|------|------|-----|------|
| 09   | 08   | 2025 | 23  | 50   |

### VIII. MOMENTUL RETRAGERII DIN DISPOZITIV

| ZIUA | LUNA | ANUL | ORA | MIN. |
|------|------|------|-----|------|
| 10   | 08   | 2025 | 00  | 15   |

### IX. FORȚE CERUTE ÎN SPRIJIN

|   |
|---|
| 1 |
|---|

### X. PROCEDEE DE ÎNTRERUPEREA ARDERII

|   |
|---|
| 1 |
|---|

### XI. COMANDANTUL INTERVENȚIEI

|    |
|----|
| 09 |
|----|

### XXI. MIJLOACE DE STINGERE

|                                            | SERV PROF |    | SVSU |    |
|--------------------------------------------|-----------|----|------|----|
|                                            | DA        | NU | DA   | NU |
| MIJLOACE DE PRIMĂ INTERVENȚIE              |           |    |      |    |
| NR ȚEVI DE REFULARE APA - tip B            |           |    |      |    |
| - tip C                                    | X         |    |      |    |
| - tip D                                    | X         |    | X    |    |
| CU O ȚEAVĂ (ȚEVI) GENERAT/LANSAT. DE SPUMĂ |           |    |      |    |
| CU PULBERI                                 |           |    |      |    |
| INSTALAȚII AUTOMATE DE STINGERE            |           |    |      |    |

## XII. TIPUL ȘI NUMĂRUL AUTOSPECIALELOR ȘI UTILAJELOR FOLOSITE

| TIP AUTOSPECIALE/URGENTE                                            | I                      | II | III | IV | SVSU |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----|-----|----|------|
| - autospeciale de lucru cu apă și spumă                             | 2                      |    |     |    |      |
| - autospeciale de stins incendii cu pulberi                         |                        |    |     |    |      |
| - autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime             |                        |    |     |    |      |
| - autospeciale pentru evacuarea fumului, gazelor și pentru iluminat |                        |    |     |    |      |
| - autospeciale de capacitate medie                                  | APIC - capacitate mică |    |     |    | 1    |
| - autocamion de intervenție                                         |                        |    |     |    |      |
| - ambulanțe (autosanitare)                                          |                        |    |     |    |      |
| - autospeciale pentru descarcerare                                  |                        |    |     |    |      |
| - autospeciala pirotehnică (AID, AFAC)                              |                        |    |     |    |      |
| - motopompe (remorcabile sau transportabile)                        |                        |    |     |    |      |
| - alte utilaje                                                      |                        |    |     |    |      |

### XIII. PERSONALUL DESTINAT INTERVENTIEI

|               |                  |  |  |  |    |
|---------------|------------------|--|--|--|----|
| PROFESIONIȘTI | OFITERI          |  |  |  |    |
|               | MAISTRI          |  |  |  |    |
|               | SUBOFITERI       |  |  |  | 10 |
|               | MILITARI.VOLUNT. |  |  |  |    |

| C.L.S.U.     |  |  |   |
|--------------|--|--|---|
| PRIMAR       |  |  |   |
| VICEPRIMAR   |  |  | 1 |
| SECRETAR     |  |  |   |
| SUVVOLUNTARI |  |  | 1 |

|                    |                       |  |   |
|--------------------|-----------------------|--|---|
| ALTE<br>INSTITUȚII | POLIȚIE               |  | 2 |
|                    | JANDARMI              |  |   |
|                    | Politiia de frontieră |  |   |
| ALȚII              | ARMATĂ                |  |   |
|                    | CETĂȚENI              |  | 8 |
|                    | SALARIAȚI             |  |   |

**XIV. PERSOANE SALVATE:** ADULTI 

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

 COPII

## XV. VICTIME

| CATEGORII                                  | DECEDAȚI |        |                   | RĂNIȚI, MUTILAȚI |      |                   |
|--------------------------------------------|----------|--------|-------------------|------------------|------|-------------------|
|                                            | ARȘI     | ASFIX. | DIN ALTE SITUATII | ARȘI             | ASF. | DIN ALTE SITUATII |
| Profesioniști                              |          |        |                   |                  |      |                   |
| Serv.vol. sau serv.priv                    |          |        |                   |                  |      |                   |
| Alte persoane decât serv. profes. sau vol. |          |        |                   |                  |      |                   |
| copii                                      |          |        |                   |                  |      |                   |

## XVI. VICTIME PE GRUPE DE VÂRSTĂ

| GRUPE        | DECEDAȚI | RĂNIȚI |
|--------------|----------|--------|
| 0-6 ani      |          |        |
| 7-14 ani     |          |        |
| 15-25 ani    |          |        |
| 26-55 ani    |          |        |
| 56-70 ani    |          |        |
| peste 70 ani |          |        |

## XVII. ANIMALE

| CATEGORII    | MOARTE |  |  | SALVATE |  |  |
|--------------|--------|--|--|---------|--|--|
| ANIMALE MARI |        |  |  |         |  |  |
| ANIMALE MICI |        |  |  |         |  |  |
| PĂSĂRI       |        |  |  |         |  |  |

## **XVIII. VALORI ESTIMATE**

Bunuri distruse \_\_\_\_\_ lei

Bunuri salvate \_\_\_\_\_ lei

## XIX. CARACTERISTICILE FOCARULUI INITIAL

1. SURSA DE APRINDERE 03

2. MIJLOACE CARE PUTEAU PRODUCЕ APRINDEREA 50

3. PRIMUL MATERIAL CARE A ARS 39

4. ÎMPREJURARE DETERMINANTĂ 07

**XX. DATE DESPRE OBIECTIV**

1. Obiectivul a fost avizat/autorizat din punct de vedere al securității la incendiu DA  NU  Nu este cazul

2. Obiectivul a fost asigurat DA  NU  Nu este cazul

3. Obiectivul era prevăzut cu instalație de semnalizare/detectare DA  NU  Nu este cazul

4. Obiectivul era prevăzut cu instalație de stingere DA  NU  Nu este cazul

5. Obiectivul era prevăzut cu instalație de desfumare DA  NU  Nu este cazul

6 Dacă instalația de protecție a funcționat DA  NU  Nu este cazul

**XXII. CONSECINȚELE EVENIMENTULUI**

A ars acoperișul construcției (casă de locuit) în proporție de 80% fiind suprapătată de aprox. 120 mp.

**ALERTAREA C.L.S.U.**

| FUNCȚIA         | A FOST APELAT | A RĂSPUNS |
|-----------------|---------------|-----------|
| PRIMAR          | NU            | NU        |
| VICEPRIMAR      | DA            | DA        |
| SECRETAR        | NU            | NU        |
| ŞEF DE POST     | DA            | DA        |
| AJ. ŞEF DE POST | DA            | DA        |
| ŞEF S.V.S.U.    | DA            | DA        |
| SERVANT         | DA            | DA        |

**XXIII-XXIV. FELUL MUNIȚIEI ASANATE ȘI CANTITATEA**

|                   |  |                                                       |  |
|-------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| PROIECTILE        |  | MINE ANTIPERSONAL                                     |  |
| GRENADE OFENSIVE  |  | MINE MARINE/FLUVIALE                                  |  |
| GRENADE DEFENSIVE |  | ARUNCĂTOR DE GRENADE                                  |  |
| BOMBE ARTILERIE   |  | MUNIȚIE DE INFANTERIE ȘI ELEMENTE DE MUNIȚIE(CARTUȘE) |  |
| BOMBE AVIAȚIE     |  | ALTE MUNIȚII                                          |  |
| MINE ANTITANC     |  |                                                       |  |

**XXV. SUPRAFAȚĂ AFECTATĂ (mp)****XXVI. CAUZA ACCIDENTULUI ÎN URMA EXPLOZIEI****XXVII. TIPUL ZONEI AFECTATE DE DEZASTRU****XXVIII. NUMĂRUL DE GOSPODĂRII CETĂȚENEȘTI AFECTATE****XXIX. EFECTE – POLUARE TRANSFRONTALIERĂ** DA  NU**XXX. ASISTENȚĂ SPECIFICĂ SOLICITATĂ(PRIORITARĂ)****XXXI. MĂSURI SITUAȚII DE URGENȚĂ****XXXII. CINE A VERIFICAT RAPORTUL** NU  0 ȘEF C.O.J. 1 COMANDANT SUBUNITATE 2**XXXIII. DATE SUPLIMENTARE**

Intervenția a fost dificilă datorită faptului că, construcția a fost acoperită cu țărâșă, ceea ce a făcut ca intervenția să fie oarecum înecată până să se intervină direct în zonele existente.  
S-a intervenit cu 2 Autospeciale din cadrul Det. de Pompieri TURDA și cu Autospecialele APIC - Fort Ranger din cadrul SVSU al Comunei Ilihași Viteazu.

PREȘEDINȚIE  
PRIMAR, OLARU  
CRISTIAN



ÎNTOCMIȚ  
BICA TRAIAN-ILIE