

		Pag 1
OBIECTIV:	Inlocuire retea apa zona Gura Jgheabului - Otelu Rosu	
OBIECTUL:	Obiect	
STADIUL FIZIC:	Inlocuire retea - PEHD Dn 75 mm L = 500 m	
Beneficiar:	UAT OTELU ROSU	
Proiectant:		
Executant:	AQUACARAS SA	

Situatie de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSA03A#	Sapaturi mecanice cu miniexcavatorul	mc	160.00	171.43	27,428.91
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	171.43	27,428.91
				transport:	0.00	0.00
2	RCSA01A#	Sapatura man.de pamint,in spatii limitate,sub 1,00m latime si max.1,50m adancime la santuri,canale..	mc	40.00	162.48	6,499.25
				material:	0.00	0.00
				manopera:	162.48	6,499.25
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	RPSA27F#	Montare tevii din material plastic (PE, PP, PP-R si similare) imbinata prin sudura prin electrofuziune in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, teava avind diametrul de:...75mm	m	500.00	20.94	10,467.70
				material:	4.93	2,463.70
				manopera:	16.01	8,004.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.L	6701151	Teava HDPE 80 pn10 DN 75 mm	m	500.00	19.82	9,910.00
4	AcA58E+	Sudura prin electrofuziune mufa/cot electrosudabil din PEHD - VALROM...D = 75 mm	buc	8.00	28.28	226.23
				material:	4.00	31.96
				manopera:	18.68	149.41
				utilaj:	5.61	44.86
				transport:	0.00	0.00
4.L	20020226	Mufa electrosudabila pehd d. 75 mm	buc	8.00	39.95	319.60
5	AcA63F+	Fiting de compresiune din PEHD - VALROM cu 1 imbinare (dop/racord cu flansa)...D = 75 mm	buc	1.00	11.92	11.92
				material:	1.78	1.78
				manopera:	10.14	10.14
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5.L	20020426	Dop pehd d. 75 mm	buc	1.00	56.26	56.26
6	AcA62C+	Sudura prin electrofuziune sa/teu bransament electrosudabil cu/fara colier din PEHD - VALROM...D = 63-75 mm	buc	2.00	24.23	48.45
				material:	1.65	3.30
				manopera:	17.08	34.15
				utilaj:	5.50	11.00
				transport:	0.00	0.00
6.L	20020322	Sa bransament d 110 x 1 "	buc	2.00	16.50	33.00
7	AcA62C+	Sudura prin electrofuziune sa/teu bransament electrosudabil cu/fara colier din PEHD - VALROM...D = 63-75 mm	buc	1.00	24.98	24.98
				material:	2.41	2.41
				manopera:	17.08	17.08
				utilaj:	5.50	5.50
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7.L	20020351	Sa bransament d 75 - 3/4 "	buc	1.00	24.07	24.07
8	ACE01XA	Hidrant suprateran de incendiu avand diam 65-100mm	buc	2.00	169.46	338.93
				material:	17.92	35.84
				manopera:	151.54	303.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8.L	6607575	Hidrant suprateran Dn 80 mm	buc	2.00	1,250.00	2,500.00
9	AcA62C+	Sudura prin electrofuziune sa/teu bransament electrosudabil cu/fara colier din PEHD - VALROM...D = 63-75 mm	buc	2.00	30.18	60.36
				material:	8.32	16.64
				manopera:	19.74	39.49
				utilaj:	2.12	4.23
				transport:	0.00	0.00
9.L	20020363	Teu pentru hidrant electrofuziune Dn 75 mm	buc	2.00	83.20	166.40
10	20024774	Cochilie din Vata minerala 89 x 30 mm	m	50.00	35.00	1,750.00
				material:	35.00	1,750.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.0
				transport:	0.00	0.00
11	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	27.75	102.87	2,854.55
				material:	86.59	2,402.93
				manopera:	16.27	451.63
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km.	tona	44.40	25.65	1,138.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	25.65	1,138.86
13	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	40.00	11.47	458.90
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.47	458.90
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant necoeziv	mc	40.00	20.08	803.05
				material:	0.33	13.32
				manopera:	19.74	789.73
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu miniexcavatorul	100 mc	1.30	106.29	138.17
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	106.29	138.17
				transport:	0.00	0.00
16	TsE04XA	Nivelarea terenului natural si a platformelor de tereasamente...teren cat 1 si 2	100 mp	2.50	46.77	116.93
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	46.77	116.93
				transport:	0.00	0.00


STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
17	TRA01A	Transportul rutier al...materialelor Resita Otelu Rosu	km	122.00	4.64	566.09
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	4.64	566.09
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		19,731.20	16,756.84	27,749.60	1,704.95	65,942.60
Recapitulatia:		2018 profit 10%				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	377.03	0.00	0.00	377.03
Total inclusiv Cheltuieli directe:		19,731.20	17,133.87	27,749.60	1,704.95	66,319.63
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,973.12	1,713.39	2,774.96	170.50	6,631.96
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		21,704.32	18,847.26	30,524.57	1,875.45	72,951.59
Profit	10.0000 %	2,170.43	1,884.73	3,052.46	187.54	7,295.16
Total inclusiv Beneficiu:		23,874.75	20,731.98	33,577.02	2,062.99	80,246.75
TOTAL GENERAL (fara TVA):						80,246.75
TVA:	19.00%					15,246.88
TOTAL GENERAL:						95,493.63

EXECUTANT
AQUACARAS SADirector General
Filipescu GeorgeBENEFICIAR
UAT, OTELU ROSU

Raport generat cu ISDP, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

NC 80/31.10.2023
 ✓ 231.02 = 722 RT / 80. 246,75 lei
 801



Conform Anexei nr. 2 din H.G. 343/2017- privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

APROB: ADMITEREA / RESPINGEREA
INVESTITOR:

**PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor**

Nr. _____ din _____
privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției ÎNLOCUIRE REȚEA APĂ
ÎN ZONA GURA JGHEABULUI, ORAȘ OTLU ROȘU, JUDEȚA CARAS-SEVERIN
, lucrări executate în cadrul contractului nr. _____ din _____, încheiat între _____

Și

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă:

- număr cadastral/număr topografic:

- număr carte funciară:

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. _____, eliberată de _____

la data de _____, cu valabilitate până la data: _____

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: _____, fiind formată din:

1. Președinte (nume și prenume): _____

Membri (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat):

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

4. Au mai fost prezenți (nume și prenume, calitatea, semnătura):

1. executant: AQUACARAS SA, MUTĂSCU ION

2. proiectant: _____

5. Secretariatul a fost asigurat de _____

, diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: _____

autorizație nr. _____

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate:

100%

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal:

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal:

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de [lei, cu și fără TVA]:

95.493,63 lei cu TVA

6.6. Perioada de garanție:

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- ☒ admiterea recepției la terminarea lucrărilor;
☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor;


8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

10. Prezentul proces - verbal, conținând file și anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi....., în exemplare.

11. Alte mențiuni

Comisia de recepție	
1. Președinte:	GOJA GRIGORE
Membri:	
2.	PĂNESCU ION
3.	MUNTEAN PETRU NEAGOE
4.	
5.	
6.	
7.	
Alți participanți:	
Proiectant:	
Executant: AQUACARAS SA	
MUTASCU ION	



Handwritten signature at the bottom right of the form.