



ROMÂNIA
Comuna Vorona, Județul Botoșani
Telefon / Fax: 0231 588 604
E-mail: uat@comunavorona.ro
Site: www.comunavorona.ro
C.I.F: 3672049



NOTA CONSTATARE

Avind in vedere aparitia unor avarii la sistemul de alimentare cu apa a comunelor Vorona – Tudora in urma inceperii executiei probelor tehnologice si de presiune cu apa ,s-a intrunit comisia de inventariere a acestor avarii la solicitarea constructorului,comisia fiind formata din :Reprezentant constructor ing. Iosub Emanuel, reprezentant primarie Vorona Viceprimar Frunza Gheorghe si diriginte lucrari ing Zacretchi Viorel . In anul 2008 a fost contractata Lucrarea de executie lucrari “**Alimentare cu apa a comunelor Vorona –Tudora**” de catre SC TEHNIC ASSIST SRL Botosani, in baza unui contract de executie lucrari ,lucrare ce a fost executata partial ,contractual de executie lucrari fiind denuntat si societatea intrind in insolventa in anul 2019.

In anul 2020 a fost scoasa la licitatie restul de executie la acest obiectiv, urmind a se executa restul de lucrari si a se pune in functiune tot sistemul de alimentare cu apa.

Societate noastra a cistigat licitatia pentru realizarea lucrarii “**Rest de executie alimentare cu apa a comunelor Vorona –TUDORA** “ ,la data de **14.03.2021** acesta **lucrare** fiind realizata in proportie de 95%,si s-a inceput a face probele tehnologice de verificare la presiune cu apa a conductelor montate de catre SC TEHNIC ASSIST cit si de societatea noastra ce a continuat executia lucrarilor “**Rest de executie alimentare cu apa a comunelor Vorona –Tudora** “.

In urma inceperii executiei probelor tehnologice au inceput sa apara avarii la conducta montata de catre societatea SC TEHNIC ASSIT SRL si pentru a putea pune in functiune sistemul de alimentare cu apa,am fost nevoiti de a remedia aceste defectiuni pentru a urgenta punerea in functiune acestui sistem de alimentare cu apa,intrucut expira perioada de executie a acestor lucrari conform contract executie si act aditional dupa cum urmeaza:

- Conducta aductiune –Corni -1avarie
- Comuna Tudora - distributie secundar -6 avarii
 - distributie principala-3buc
- Pod Icuseni Deal- distributie secundara -1 avarie
- Icuseni Deal -distributie secundara (Hidrant subteran)-1avarie

Poiana distributie principala – 1 avarie

Vorona distributie principala -1avarie

Distributie secundara 1 avarie

Chiscovata distributie principala -2 avarii

Distributie secundara -2 avarie

Spre Manastire Vorona distributie secundara -2 avarii

Vorona Noua –distributie secundara -1buc

-distributie principala – 6 avarii

Joldesti Tudora – distributie principala -5 avarii

- distributie secundara -1buc

Vorona Mare –distributie principal -6 avarii

Vorona Mare –inlocuire conducta DN 160mm -780 ml

Inlocuit membrana rezervoare – 2 buc

Drept pentru care sa incheiat aceasta nota de constatare in vederea remedierii acestor avarii .

Viceprimar Frunza Gheorghe

Constructor -Ing. Iosub Emanuel



Diriginte Ing. Zacretchi Viorel

