

OBIECTIV: Capace camine Otelu Rosu
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Realizarea a 2 capace pentru camine existente
Beneficiar: UAT OTELU ROSU
Proiectant:
Executant: AQUACARAS SA

Situatie de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	6.48	127.67	827.31
				material:	2.62	17.00
				manopera:	125.05	810.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	CA02D1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime peste 30 cm;	mc	2.00	192.82	385.64
				material:	5.25	10.50
				manopera:	185.28	370.55
				utilaj:	2.30	4.59
				transport:	0.00	0.00
2.L	2100971	Beton de ciment B 350 stas 3622	mc	2.02	239.65	483.13
3	CMJ3C07	Montarea plaselor sudate...Montare plase sud. în suprabetonari si pardoseli	buc	1.00	85.49	85.49
				material:	0.00	0.00
				manopera:	85.49	85.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	2000884	Plase sudate SPPB cu diametrul 8 mm, - 100 x 100 - 6 x 2 m	buc	1.00	270.00	270.00
				material:	270.00	270.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	4.80	38.65	185.52
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	38.65	185.52
6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	4.80	9.18	44.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	9.18	44.06
7	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	2.40	59.48	142.75
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	59.48	142.75

STADIUL FIZIC:

STADIUL FIZIC:						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	2.40	35.51	85.22
			material:		0.00	0.00
			manopera:		0.00	0.00
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		35.51	85.22
9	ATA04B	Montarea paca de beton peste camine si montarea capacelor de camin	buc	2.00	109.11	218.22
			material:		1.60	3.20
			manopera:		107.51	215.02
			utilaj:		0.00	0.00
			transport:		0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
		783.84	1,481.37	4.59	457.56	2,727.36
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: 2018 profit 10%						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	33.33	0.00	33.33
Total inclusiv Cheltuieli directe:			783.84	1,514.70	4.59	2,760.69
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	78.38	151.47	0.46	276.07
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			862.23	1,666.17	5.05	3,036.76
Profit		10.0000 %	86.22	166.62	0.51	303.68
Total inclusiv Beneficiu:			948.45	1,832.79	5.56	3,340.44
TOTAL GENERAL (fara TVA):						634.68
TVA:		19.00%				3,975.12
TOTAL GENERAL:						

EXECUTANT
AQUACARAS SADirector General
Filipescu GheorgheBENEFICIAR
UAT OTELU ROSU

Conform Anexei nr. 2 din H.G. 343/2017- privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

APROB: ADMITEREA / RESPINGEREA

INVESTITOR:

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE

la terminarea lucrărilor

Nr. _____ din _____

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției REALIZAREA A
DOUA CAPACE PENTRU CAMINE EXISTENTE -OTELU ROSU
, lucrări executate în cadrul contractului nr. _____ din _____, încheiat între _____

Și

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: _____

- număr cadastral/număr topografic: _____

- număr carte funciară: _____

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. _____, eliberată de _____

la data de _____, cu valabilitate până la data: _____

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: _____, până la data: _____, fiind formată din:

1. Președinte (nume și prenume): _____

Membri (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat):

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

4. Au mai fost prezenți (nume și prenume, calitatea, semnătura):

1. executant: _____

2. proiectant: _____

5. Secretariatul a fost asigurat de _____

, diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: _____

autorizație nr. _____


6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate: _____

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal:

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal:

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:



6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de [lei, cu și fără TVA]:

3.340,44 + TVA

6.6. Perioada de garanție:

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

LUCRAREA A FOST EXECUTATĂ CONF. PROIECT

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

- ☐ admiterea recepției la terminarea lucrărilor;
☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

CALITATEA LUCRĂRILOR

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

ADMITEREA RECEPȚIEI

10. Prezentul proces - verbal, conținând file și anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi....., în exemplare.

11. Alte mențiuni

Comisia de recepție	
1. Președinte:	BOYH GRIĞORE
Membri:	
2.	MUKETEAKI P NEAGOG
3.	PANIESCU ION
4.	
5.	
6.	
7.	
Alți participanți:	
Proiectant:	
Executant:	AQUACARAS SA
	MUTASCU ION

