

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Pandele Țărușanu nr. 5, sc 2, et. 2 Mansardă, ap. 2, coproprietar , ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2026

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 577255/20.10.2025 al Primarului Sectorului 1 întocmit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile:

-Constituției României;

-art. 3 alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (titlul IX);

-art. 27 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările ulterioare;

-art. 9 alin. 1 lit. a), lit. c) și lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

-pct. 168 din titlul IX din Hotărârea nr. 1/2016 a Guvernului României pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1- 6 ale municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal;

-Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 91/28.05.2020, prin care a fost aprobat Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București;

-Dispoziției Primarului Sectorului 1 nr. 180/11.01.2024 prin care s-au stabilit responsabilitățile angajaților Poliției Locale Sector 1 pentru identificarea imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, în vederea implementării prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 91/28.05.2020;

Luând în considerare adresa Poliției Locale Sector 1 nr. 5570/10.10.2025, însoțită de nota de constatare nr. 237/4/NT/07.02.2025, fișa de evaluare nr. 237/FE/07.02.2025, planșe foto din data de 06.02.2025, adresa nr. 252/11.02.2025, adresa nr. 247535, 248207/13.02.2025, somația nr. 418/24.02.2025, nota de constatare nr. 237/4/NT/06.10.2025, fișa de evaluare nr. 237/FE/06.10.2025, planșe foto din data 06.10.2025;

În temeiul prevederilor art. 5 lit cc, art. 139 alin (3) lit. c, art. 166 alin. 2 lit. e) și lit. o), alin. 3 și alin. 4, art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Pandele Țărușanu nr. 5, sc 2 et. 2 Mansardă, ap. 2, coproprietar , domiciliată în municipiul București, Strada Pandele Țărușanu nr. 5, et. 2, ap. 2, sector 1, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2026.

Art. 2 Clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Pandele Țărușanu nr. 5, et. 2 Mansardă, ap. 2 se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite prin prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 91/28.05.2020, prin care a fost aprobat Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București.

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre este obligatorie și produce efecte până la data ieșirii clădirii din categoria clădirilor neîngrijite, respectiv data de 31 Decembrie a anului fiscal în care sunt îndeplinite obligațiile stabilite în sarcina proprietarului, în baza procesului-verbal de conformitate, însoțit de planșele foto care să constate remediile realizate.

(2) Verificările prevăzute la alin. 1 se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului clădirii, ca urmare a remedierii deficiențelor constatate, care au condus la promovarea prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art. 5(1) Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 și Poliția Locală Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Poliția Locală Sector 1 va asigura comunicarea prezentei hotărâri doamnei

(3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă, Evidență Electorală va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

AVIZEAZĂ,

Conform art. 243 alin (1) lit a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare

SECRETAR GENERAL,

MUREȘAN MIRONA-GIORGIANA

Cu modificări și completări

Nume, Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit / Avizat/Verificat	Data
Florin-Ionel Trușcă	Director General		Avizat	20.10.2025
Alexandru Măcăneală-Vamoș	Șef Serviciul Juridic, Resurse Umane și SSM		Avizat	20.10. 2025
Georgeta Ursu	Director Executiv al Direcției Venituri Bugetare		Verificat	20.10. 2025
Adelina Macaneală Vamoș	Sef Serviciul Constatare, Impuneri Persoane Fizice		Verificat	20.10.2025
Cretu Manuela	Inspector -Serviciul Constatare, Impuneri Persoane Fizice		Intocmit	20.10.2025

APROB,
PRIMAR
George-Cristian Tuță



REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada . . . lele Țărușanu nr. 5, sc. 2, et. 2 Mansardă, ap. 2, coproprietar , . . . , ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2026

1 Descrierea situației actuale:

Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 a fost înființată prin Hotărârea nr. 63/1999 a Consiliului Local al Sectorului 1, urmare a Hotărârii Guvernului României nr. 333 din 29 aprilie 1999 privind aprobarea Protocolului-cadru și a acțiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile județene, consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București a atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale. Ulterior, prin Hotărârea nr. 39/2009 a Consiliului Local al Sectorului 1 instituția s-a reorganizat în Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 având ca atribuții stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea, executarea și încasarea impozitelor, taxelor locale și altor venituri, pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1.

Exercitarea acestor atribuții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Printre activitățile desfășurate de către instituția noastră se regăsește și stabilirea impozitului pe clădiri, în temeiul art. 455 și următoarele din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Prin prevederile art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (titlul IX) și ale pct. 168 din Hotărârea nr. 1/2016 a Guvernului României privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare s-a conferit posibilitatea legală pentru consiliul local de a lua măsuri pentru majorarea impozitului pe clădiri/teren cu până la 500% pentru clădirile/terenurile neîngrijite, situate în intravilan, identificate conform criteriilor de încadrare în categoria clădirilor/terenurilor neîngrijite, stabilite prin hotărâre a consiliului local. Prin clădiri neîngrijite se înțelege, potrivit pct. 168 lit. a din Hotărârea nr. 1/2016 a Guvernului României privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Titlul IX), clădiri aflate în stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, fațade nereparate/necurățate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură;

Prin H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1- 6 ale municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este creat cadrul legal ca aceste dispoziții să fie implementate la nivelul sectorului 1.

Prin H.C.L. Sector 1 nr. 91/28.05.2020, Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (titlul IX) și ale pct. 168 din Hotărârea nr. 1/2016 a Guvernului României privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În baza actelor normative și administrative menționate au fost efectuate verificări și constatări în teren, identificându-se clădirile neîngrijite de pe raza sectorului 1 al Municipiului București.

2 Motivele de fapt care reclamă reglementarea respectivă, rațiunile care au determinat inițierea proiectului de hotărâre și, după caz, scopul urmărit :

Pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 al Municipiului București, în urma verificărilor și constatărilor efectuate pe teren, au fost identificate și evaluate o serie de clădiri neîngrijite.

Prin adoptarea proiectului de hotărâre se are în vedere efectuarea lucrărilor de reparare/curățare/tencuire/zugrăvire fațadă, salubritate/reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei, în concordanță cu planurile de urbanism și cu reglementările locale aferente, aprobate în condițiile legii, pentru clădirea situată în București, Strada Pandele Țărușanu nr. 5, sc 2, et. 2 Mansardă, ap. 2, sector 1, identificată ca fiind neîngrijită corespunzător de către coproprietar.

Scopul majorării impozitului este determinarea proprietarilor să ia măsuri de efectuare a lucrărilor și aducerea clădirii la nivelul cerințelor esențiale de calitate prevăzute de lege, în considerarea dreptului constituțional la un mediu înconjurător sănătos, în scopul asigurării calității mediului natural, precum și constituirea de resurse la bugetul local al Sectorului 1.

3 Principiile de bază și finalitatea;

Principiile de bază sunt :

- a) Principiul proporționalității,
- b) Principiul adaptabilității,
- c) Protecția sănătății și integrității persoanelor,
- d) Responsabilizarea cetățenilor,
- e) Asigurarea calității vieții,
- f) Conservarea și protecția mediului înconjurător,
- g) Transparența, consultarea și antenarea în decizii a cetățenilor.

Finalitatea reprezintă asigurarea sănătății și integrității vieții persoanelor, asigurarea protecției mediului înconjurător, precum și îmbunătățirea aspectului urban al Sectorului 1.

4 Efectele/consecințele în raport cu obiectul reglementării;

Efectele urmarite constau în îmbunătățirea calitatii vieții, astfel încât sectorul 1 al Municipiului București să devină mai atractiv pentru o categorie largă de persoane.

5 Etapele parcurse în pregătirea proiectului

- a) Analiza cadrului legal,
- b) Art. 489 alin. 5-8 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- c) HCGMB nr.151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale al sectoarelor 1- 6 ale municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art.489 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- d) H.C.L. Sector 1 nr. 91/28.05.2020 prin care Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București;
- e) Întocmire proiect de hotărâre pentru clădirea situată în București, Strada Pandele Țărușanu nr. 5, sc 2, et. 2 Mansardă, ap. 2, sector 1;
- f) Procedura de comunicare;

6 Schimbările preconizate prin propunere:

Responsabilizarea proprietarilor cu privire la igienizarea și salubritatea proprietății.

7 Impactul economic, social, impactul asupra mediului -după caz:

Impactul economic - creșterea veniturilor la bugetul local al Sectorului 1, prin majorarea impozitului.

Impactul social: asigurarea sănătății, vieții, integrității fizice și siguranței populației.

Impactul asupra mediului- conservarea și protecția mediului înconjurător.

8 Impactul financiar asupra bugetului pe termen scurt:

Majorarea impozitului conduce la creșterea veniturilor la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București.

9 Proiectele de hotărâri care au ca obiect angajarea patrimonială a entității publice se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de specialitate, conform legii;

Nu este cazul.

10 Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 în vigoare :

Nu este cazul.

11 Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre, după caz;

Nu este cazul.

12 Activitatea de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de hotărâre, după caz :

Nu este cazul

13 Modul de realizare, măsurile de implementare, resursele necesare :

Prin Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 180/11.01.2024 s-au stabilit responsabilitățile angajaților Poliției Locale a Sectorului 1 pentru identificarea imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, în vederea implementării prevederilor H.C.L. Sector 1 nr. 91/28.05.2020.

Astfel, au fost efectuate verificări și constatări pe teren și a fost întocmită Nota tehnică de constatare a stării clădirii nr. 237/4/NT/07.02.2025. Concomitent cu nota tehnică de constatare a fost întocmită și fișa de evaluare, însoțită de planșe foto, prin care se atestă starea clădirii, la data constatării în teren.

După identificarea și evaluarea clădirii, Poliția Locală Sector 1 a comunicat coproprietarului Țăcălie Floarea somația nr. 418 din data de 24.02.2025, prin care i s-a pus în vedere ca în termen de 6 luni de la primire să procedeze la luarea măsurilor de remediere a

stării clădirii. Somația a fost primită de către proprietar, conform confirmării de primire în data de 07.03.2025.

Poliția Locală Sector 1 nu a fost notificată de către proprietar despre remedierea situației clădirii, la împlinirea termenului prevăzut în somație, iar la data de 06.10.2025 a fost întocmită nota tehnică de constatare nr. 237/4/NT prin care se dispune măsura suprainpozitării clădirii situată în București, Strada Pandele Țărușanu nr. 5, sc. 2, et. 2 Mansardă, ap. 2, sector 1, începând cu anul 2026.

Având în vedere cele prezentate anterior, s-a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de drept și de fapt pentru majorarea impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Strada Pandele Țărușanu nr. 5, sc 2, et. 2 Mansardă, ap. 2, sector 1, începând cu anul 2026, în procentul propus și menționat în Fișa de evaluare a aspectului general a clădirii întocmită în data de 06.10.2025, respectiv de 100%.

14 Temeiul Legal care sta la baza adoptării;

Legislația fiscală în materie prevede la art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele:

Consiliul Local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

De asemenea, conform alin. (6) din art. 489, stabilirea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor care intră sub incidența alin. (5), se face prin hotărâre de consiliu local.

Prin H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1- 6 ale municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal este creat cadrul ca aceste dispoziții să fie implementate de la nivelul Sectorului 1.

H.C.L. Sector 1 nr. 91/28.05.2020 prin care Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București.

Pentru considerentele mai sus expuse și în temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, SUPUN dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Pandele Țărușanu nr. 5, sc 2, et. 2 Mansardă, ap. 2, coproprietar , ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2026.

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit / Verificat/ Avizat	Data
Florin-Ionel Trușcă	Director General		Avizat	20.10.2025
Măcăneață Vamoș Alexandru	Șef Serviciul Juridic, Resurse Umane si SSM		Avizat	20.10. 2025
Georgeta Ursu	Director Executiv al Directiei Venituri Bugetare		Verificat	20.10. 2025
Macaneata Vamos Adelina	Sef Serviciul Constatare, Impuneri Persoane Fizice		Verificat	20.10.2025
Cretu Manuela	Inspector -Serviciul Constatare, Impuneri Persoane Fizice		Întocmit	20.10.2025



**Primăria
Sectorului 1**

13. OCT. 2025

**Dir ecția Generală Poliția Locală Sector 1
Compartiment Disciplina în Construcții și
Protecția Mediului**

Nr. 5540/10.10.2025

Către

Directia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1
Str. Piața Amzei nr. 13, Sector 1, București

Direcția Generală De Impozite Și Taxe Locale a Sectorului 1	
REGISTRATURĂ	
NR. INTRARE/IEȘIRE	568721
Data	10.10.2025

Având în vedere faptul că, la reverificarea imobilului – clădire, conform art. 15 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 1 nr. 91/28.05.2020 din **Str. Ing. Pandele Țărușanu nr. 5, Sector 1, București**, s-a constatat în continuare o stare tehnică nesatisfăcătoare, vă propunem aplicarea măsurii suprainpozitării acestuia.

Întrucât întocmirea proiectului de hotărâre de majorare a impozitului (și implicit a anexelor la acesta) intră în sarcina instituției dumneavoastră, așa cum este prevăzut în art. 16 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 1 nr. 91/28.05.2020, vă transmitem, în original, dosarul cuprinzând documentele întocmite de Direcția Generală Poliția Locală Sector 1 pentru imobilul de la adresa sus menționată, astfel:

- notele tehnice de constatare nr. 237/1/NT/07.02.2025, 237/2/NT/07.02.2025, 237/3/NT/07.02.2025 și 237/4/NT/07.02.2025, ;

- fișa de evaluare clădiri neîngrijite situate în Sectorul 1 al Municipiului București nr. 237/7.02.2025;

- planșe foto;

- adresa nr. 252/11.02.2025;

- adresa D.G.I.T.L.S1 nr. 247535, 248207/13.02.2025;

- somațiunile nr. 417/24.02.2025, nr. 418/24.02.2025, nr. 419/24.02.2025 și dovezile comunicării acestora;

- fișa de evaluare clădiri neîngrijite situate în Sectorul 1 al Municipiului București nr. 237/6.10.2025;

- notele de constatare nr. 237/1/NT/06.10.2025, nr. 237/2/NT/06.10.2025, 237/3/NT/06.10.2025 și nr. 237/4/NT/06.10.2025;

- planșe foto.

Lucrarea conține 46 file.

Cu stimă,

p. Primar,
Director General,

Director General Adjunct,

Coordonator,



2 ex



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro

Notă tehnică de constatare

Subsemnatele: [redacted] numițe prin prin Dispoziția Primarului nr. nr. 188/11.01.2024, în baza H.C.L.Sector 1 nr. 91/28.05.2020 pentru identificarea imobilelor (clădiri) neîngrijite, de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, ne-am deplasat în data de 06.10.2025 la imobilul situat pe Str. Ing. Pandele Țărușanu nr. 5, proprietatea doamnei [redacted], cu domiciliul în Str. Pandele Țărușanu nr. 5, sc. 2, et. 2 ap. 2, Sector 1, București, [redacted] și am constatat următoarele:

1. CLĂDIRE: degradări la acoperiș: cornișă, streășină, atic, fațade: tencuială, zugrăveală, tâmplărie, elemente decorative, șarpantă, împrejmuire.

2. TEREN: nu este cazul

A. S-a întocmit fișa de evaluare a clădirii nr. 237/FE/06.10.2025.

B. Urmare a somației nr. 418 din 24.02.2025, comunicată proprietarului, acesta nu a înștiințat Poliția Locală Sector 1 cu privire la măsurile de remediere luate; somația a fost transmisă după întocmirea fișei de evaluare nr. 237/FE/07.02.2025.

3. Măsuri dispuse: se va transmite dosarul către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, propunându-se totodată aplicarea măsurii suprainpozitării, întrucât se menține în continuare o stare tehnică nesatisfăcătoare a imobilului, construcția găsindu-se în aceeași stare ca la data de 07.02.2025, data primei constatări din nota tehnică de constatare nr. 237/2/NT/07.02.2025, în care sunt consemnate degradările.

Nume și prenume

Semnătura

[redacted]
[redacted]

.....
.....

Nr. 237 / FE /

**Fișă de evaluare
clădiri neîngrijite situate în Sectorul 1 al Municipiului București**

Evaluarea aspectului general al imobilului

Adresa Str. 149, Pondere 1044, Nr. 5.

Data 06.10.2025

1. ACOPERIS		Punctaj	Punctaj acordat
Invelitoare (indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, sindrila, etc.)			
Nu este cazul	Nu există		
Fără degradări		0	0
Degradări minore	Invelitoarea lipsește și/sau e dragradată parțial (maxim 10 % din suprafața totală). Este suficientă reșezarea materialului învelitorii și remedieri locale.	1 - 2	
Degradări medii	Invelitoarea lipsește și/sau e dragradată în proporție mare (maxim 10 - 30 % din suprafața totală), coamele sunt neetanse. Necesită înlocuire și fixare.	3 - 7	
Degradări majore	Invelitoarea lipsește și/sau e dragradată parțial (peste 30 % din suprafața totală), coamele sunt neetanse. Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală.	8-12	

Cornisa, streasina, atic (indiferent daca este streasina orizontala, inclinata sau infundata)		Punctaj	Punctaj acordat
Fara degradari		0	
Degradari minore	Elementele de inchidere sunt desprinse si degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficienta reparatia punctuala	1 - 2	2
Degradari medii	Elementele de inchidere sunt desprinse si degradate partial (10-30 % din lungime). Umiditate vizibila pe alocuri. Necesita inlocuire si refacere partiala.	3 - 7	
Degradari majore	Elementele de inchidere sunt desprinse si degradate peste 30 % din lungime). Umiditate vizibila. Necesita inlocuire totala. Risc pentru trecatori	8 - 12	

Jgheaburi, burlane si elemente de tinichigerie (indiferent de materialul din care sunt alcatuite, impreuna cu decoratia specifica ,daca exista)		Punctaj	Punctaj acordat
Nu este cazul	Nu exista	0	
Fara degradari		0	0
Degradari minore	Sunt necesare reparatii punctuale si/sau curatarea jgheaburilor	1 - 2	
Degradari medii	Jgheaburi si burlane partial (neetanse si deformate) si/sau infundate. Necesita inlocuire partiala	3 - 7	
Degradari majore	Jgheaburi si burlane degradate in totalitate sau lipsa (chiar si partial). Lipsa tubului de racord la retea de canalizare. Necesita inlocuire totala	8 - 12	

2. FATADE		Punctaj	Punctaj acordat
Tencuiala (se vor lua in considerare balcoanele, soclul si alte componente ale fatadelor, daca acestea exista)		0	
Fara degradari		0	
Degradari minore	Degradari punctuale si incidentale ale tencuielii. Fara igrasie. Posibila remediere punctuala.	1 - 2	
Degradari medii	Degradari locale ale tencuielii (10-30 % din suprafata fatadelor).Igrasie usoara.Suprafetele se retencuiesc.	3 - 7	4
Degradari majore	Portiuni de tencuiala ce cad,se desprind si/sau sunt puternic umede, tencuiala degradata peste 30% din suprafata. Suprafetele se refac total	8 - 12	

Zugraveala		Punctaj	Punctaj acordat
Tencuiala (se vor lua in considerare si ornamentele, balcoanele, soclul, etc. componente ale fatadelor spre strada, daca acestea exista).		0	
Degradari minore	Zugraveala exfoliata incidental. Posibila remedierea punctuala	1 - 2	
Degradari medii	Zugraveala exfoliata partial (10-30% din suprafata fatadelor). Suprafetele se rezugraves.	3	
Degradari majore	Zugraveala exfoliata si/sau decolorata peste 30 % din suprafata fatadelor. Suprafetele se refac total.	4	4

Tamplarie (elemente de tamplarie: ferestre (impreuna cu obloane), usi (impreuna cu vitrine, porti de acces)			
Fara degradari		0	
Degradari minore	Vopsire defectuoasa (scorojita), usoara uzura a materialului. Nulipsesc elemente de tamplarie. Tamplarie se revopseste si se remediază punctual.	1 - 2	1
Degradari medii	Materialele componente, deteriorate, deformat, nefolosibile si/sau defecte (cel putin un element). Nu lipsesc elemente. Reparatii si inlocuire.	3	
Degradari majore	Materialele componente puternic deteriorate si deformat, elemente de tamplarie lipsa (cel putin un element). Necesita inlocuire completa	4	

Elemente decorative (indiferent de materialul din care sunt alcatuite: stuc, piatra, tabla, polistiren, etc.)			
Nu este cazul		0	
Degradari minore	Elemente decorative incomplete si/sau afectate in timp de factori atmosferici si biologici	1 - 2	1
Degradari medii	Elemente decorative care lipsesc de pe fatade, inclusiv cele indepartate in mod abuziv	3	
Degradari majore	Elemente decorative desprinse, care prezinta risc de cadere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc pentru trecatori.	4	

Sarpanta (se vor lua in considerare si cosurile de fum, lucarnele, etc., componente ale sarpantei)		Punctaj	Punctaj acordat
Nu este cazul		0	
Degradari medii	Cosuri de fum cu caramizi desprinse, care prezinta risc de cadere. Cosuri de fum care prezinta elemente de decoratiuni lipsa	1 - 7	1
Degradari majore	Elemente din lemn rupte si/sau lipsa, deformari majore ale structurii sarpantei. Cosuri de fum si/sau lucarne lipsa partial sau total. Risc pentru trecatori.	8 - 12	

Pereti (indiferent de materialul din care este compusa structura verticala: zidarie din caramida, zidarie din piatra, lemn, beton, etc.)		Punctaj	Punctaj acordat
Fara degradari		0	0
Degradari medii	Elemente lipsa pe suprafete mai mari (colturi de cladire, soclu). Se vor face completari cu elemente in baza unui proiect tehnic autorizat.	1 - 7	
Degradari majore	Crapaturi de dimensiuni mari, structura slabita si/sau deformata, elemente componente ale structurii verticale lipsa partial sau total. Cladire ruina. Risc pentru trecatori. Reabilitarea se va face in baza unui proiect de consolidare si reparatii capitale, ori se va desfiinta in baza unui proiect tehnic autorizat.	8 - 24	

Imprejmuire (indiferent de materialul din care este alcatuita imprejmuirea si de elementele sale decorative)		Punctaj	Punctaj acordat
Nu este cazul		0	
Degradari minore	Zugraveala si/sau vopsirea imprejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibila remedierea punctuala.	1 - 2	1
Degradari medii	Elemente decorative componente lipsa, iar zugraveala si/sau vopsitoria imprejmuirii sunt exfoliate in proportie de peste 10% din suprafata.	3	
Degradari majore	Imprejmuirea prezinta deformari, degradari, inclinari structurale vizibile. Imprejmuirea lipseste partial. Risc pentru trecatori	4	

PUNCTAJ TOTAL	PUNCTAJ REFERINTA	PUNCTAJ PROCENTUAL	CATEGORIE DE IMPOZITARE
17	100	17	5



Semnatura

MARU FECK CARISA DEANA
COSTACU CILIANA CRISTA


.....

.....

.....







6 oct. 2025 13:46:57

10 Strada Inginer Pandelescu Tărușanu

București Sectorul 4

Municipiul București

București



Hr. 418/24.02.2025

Către,

Doamna

Str. Pandele Țărușanu nr. 5, sc. 2, et. 2, Sector 1, București

Subsemnatele . angajate în cadrul Direcției Generale Poliția Locală Sector 1, numite prin dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 180 din 11.01.2024, în baza H.C.L. Sector 1 nr. 91 din 28.05.2020, pentru identificarea imobilelor (clădiri) neîngrijite de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București și aplicarea prevederilor art. 489 alin. 5) – 8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si ale pct. 168 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, vă comunicăm prezenta:

S O M A Ț I E

Prin care vă punem în vedere ca, în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei somații să procedați la luarea măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de întreținere/îngrijire a clădirii situate în Municipiul București, str. Pandele Țărușanu nr. 5, sector 1: remedieri ale degradărilor la acoperiș: cornișă, streășină, atic, fațade: tencuială, zugrăveală, tâmplărie, elemente decorative, șarpantă, împrejmuire.

Totodată, vă aducem la cunostință faptul că, prezenta somație nu vă exonerează de obligația obținerii, după caz, înaintea începerii lucrărilor, a autorizațiilor de executare a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.



De asemenea, vă informăm faptul că, în cazul producerii unor accidente, având drept cauză starea avansată de degradare a imobilului, prin desprinderea unor elemente de pe fațada sau acoperișul imobilului, vă revine întreaga răspundere, urmând a suporta prevederile legale în vigoare.

Proprietarul imobilului are obligația de a notifica, în scris, Direcția Generală Poliția Locală Sector 1 privind remedierea stării imobilului înainte de expirarea termenului stabilit prin prezenta somație.

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta somație, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe clădire cu până la 500 % potrivit art. 489 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

p. Primar,
Director General,



Director General Adjunct,

Coordonator,

2 ex



SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1

Str. Piața Amzei nr. 13, sector 1, București;
Tel: 021.314.61.49; Fax: 021.312.72.40

web: www.impozitelocale1.ro, e-mail: secretariat_pf@impozitelocale1.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și nr. 38012



DIRECȚIA VENITURI BUGETARE
COMPARTIMENTUL INSPECȚIE FISCALĂ
Nr. înregistrare: 247535, 248207 / 13.02.2025

Larisa 202

CĂTRE

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 1

Compartimentul Disciplina în Construcții și Protecția Mediului

Bd. Banu Manta nr. 9, sector 1, București

e-mail: disciplinainconstructii@politialocalasector1.ro

Referitor la adresele dumneavoastră nr. 252/11.02.2025, înregistrate la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 cu nr. 247535/12.02.2025, respectiv cu nr. 248207/12.02.2025, prin care solicitați "datele de identificare (nume, prenume, CI-serie, număr, data eliberării, emitent, CNP, domiciliu, etc.) ale proprietarilor imobilelor situate la adresele Strada Ing. Pandelescu nr. 3 și Strada Ing. Pandelescu nr. 5, Sector 1, București", vă aducem la cunoștință faptul că, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 exercită atribuții în domeniul administrării impozitelor, taxelor și altor venituri bugetare și extrabugetare ale bugetului local al Sectorului 1.

De asemenea, menționăm faptul că sistemul fiscal în România este unul declarativ.

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm faptul că la data prezentei, potrivit evidenței fiscale informatizate, figurează înregistrate următoarele persoane fizice:

STRADA PANDELE TĂRUȘANU NR. 3

Nr. crt	Adresa imobilului (potrivit evidenței fiscale)	Numele și prenumele/denumirea contribuabilului	CNP/CUI	Domiciliu/sediu (potrivit evidenței fiscale)
1.	STR. PANDELE TĂRUȘANU Nr. 3			STR. ORȘOVA Nr. 7, BL. D3, SC. 2, ET. 4, APT. 33, SECTOR 6, BUCUREȘTI
2.	STR. PANDELE TĂRUȘANU Nr. 3, AP. 1			ȘOS. MIHAI BRAVU Nr. 47-49, BLOC P16-P16A, SC. B, ETAJ 4, APT. 53, SECTOR 2, BUCUREȘTI
3.	STR. PANDELE TĂRUȘANU Nr. 3, ET. P, AP. 2			STR. PANDELE TĂRUȘANU Nr. 3, APT. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI
4.	STR. PANDELE TĂRUȘANU Nr. 3, ET. 1, AP. 3			STR. PANDELE TĂRUȘANU Nr. 3, ETAJ 1, APT. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI
5.	STR. PANDELE TĂRUȘANU Nr. 3, ET. 1, APT. 3			STR. ING. GIULINI B. Nr. 17, SECTOR 6, BUCUREȘTI
6.	STR. PANDELE TĂRUȘANU Nr. 3, AP. 4			STR. PANDELE TĂRUȘANU Nr. 3, APT. 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI
				STR. PANDELE TĂRUȘANU Nr. 3, APT. 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI
7.	STR. PANDELE TĂRUȘANU Nr. 3, AP. 6			STR. PANDELE TĂRUȘANU Nr. 3, SCARA 1, ET. 2, APT. 5, SECTOR 1, BUCUREȘTI
8.	STR. PANDELE TĂRUȘANU Nr. 3, ET. 2, AP. 6			B-DUL ALEXANDRU IOAN CUZA Nr. 25, BLOC A, SECTOR 1, BUCUREȘTI

STRADA PANDELE ȚĂRUȘANU NR. 5

Nr. crt	Adresa imobilului (potrivit evidenței fiscale)	Numele și prenumele/denumirea contribuabilului	CNP/CUI	Domiciliu/sediu (potrivit evidenței fiscale)
1.	STR. PANDELE ȚĂRUȘANU Nr. 5, AP. 1			STR. PANDELE ȚĂRUȘANU Nr. 5, ET. PARTER, APT. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI
2.	STR. PANDELE ȚĂRUȘANU Nr. 5, AP. 2			STR. PANDELE ȚĂRUȘANU Nr. 5, ET. PARTER, APT. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI
3.	STR. PANDELE ȚĂRUȘANU Nr. 5, ET. 1, AP. 2			BD. NICOLAE GRIGORESCU Nr. 14, BLOC V20, SC. 2, ETAJ 4, APT. 37, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
4.	STR. PANDELE ȚĂRUȘANU Nr. 5, ET. 1, AP. 2			STR. PANDELE ȚĂRUȘANU Nr. 5, ETAJ 1, APT. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI
5.	STR. PANDELE ȚĂRUȘANU Nr. 5, SC. 2, ETAJ MANS, AP. 2			STR. PANDELE ȚĂRUȘANU Nr. 5, SC. 2, ETAJ 2, APT. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI
				STR. PANDELE ȚĂRUȘANU Nr. 5, SC. 2, ET. MAN, APT. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI

Potrivit evidenței fiscale informatizate, nu figurează înregistrate persoane juridice.

În ceea ce privește comunicare datelor de identificare (CI – serie, număr, data eliberării, emitent), având în vedere faptul că organul fiscal este creator de acte administrative fiscale, pentru obținerea informațiilor sus-menționate, vă rugăm să vă adresați Direcției Publice de Evidența Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, București.

Cu stimă,

**DIRECTOR EXECUTIV
AL DIRECȚIEI VENITURI BUGETARE,
URSU GEORGETA**

COORDONATOR COMPARTIMENT
Inspector,

ÎNTOCMIT
Inspector,

disciplinainconstructii@politialocalasector1.ro

From: ion marcela daniela <ion_m@impozitelocale1.ro>
Sent: Friday, February 14, 2025 1:54 PM
To: disciplinainconstructii@politialocalasector1.ro
Subject: Răspunsul DGITLS1 nr. 247535/248207/13.02.2025, la adresa dumneavoastră nr. 252/11.02.2025, transmisă de două ori către DGITLS1 și înregistrată cu nr. 247535/12.02.2025 și nr. 248207/12.02.2025.
Attachments: ADR 247535 248207 DGPLS1 COMPDISC IM PANDELE TARUSANU NR 3 SI 5.pdf

Bună ziua,

Vă transmitem atașat răspunsul DGITLS1 nr. 247535/248207/13.02.2025, la adresa dumneavoastră nr. 252/11.02.2025, **transmisă de două ori** către DGITLS1 și înregistrată cu nr. 247535/12.02.2025 și nr. 248207/12.02.2025.

Cu stima,

DGITLS1

Vă comunicăm faptul că am lansat Platforma Online prin intermediul căreia puteți depune documente referitoare la înregistrarea clădirilor, mijloacelor de transport, structurilor de afișaj în scop de reclama și publicitate, taxei pentru serviciile de reclama și publicitate, încetarea mijloacelor de transport, emiterea automată a certificatelor de atestare fiscală în anumite condiții. Totodată, puteți efectua plata impozitelor și taxelor locale asociate rolului fiscal.

De asemenea, vă comunicăm că am lansat și Aplicația Mobilă prin intermediul căreia puteți efectua plata impozitelor și taxelor locale asociate rolului fiscal, vizualiza în timp real cererile depuse, solicita certificatul de atestare fiscală și recepționa diverse informații.


Pentru mai multe informații accesați site-ul <https://www.impozitelocale1.ro>, secțiunea Servicii online la adresa <https://online.impozitelocale1.ro> – pentru Platforma Online și <https://www.impozitelocale1.ro/aplicatie-mobila> - pentru Aplicația Mobilă.

.....
Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1- București

Tel: 021-314.61.49 Web: www.impozitelocale1.ro E-mail: secretariat_pf@impozitelocale1.ro

.....
Programul de lucru cu publicul: Luni, Marți, Miercuri și Joi: 8.00- 16.30/ Vineri: 8.00-14.00

Vă informăm că datele declarate de dumneavoastră servesc exclusiv desfășurării activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, iar utilizarea lor respectă integral prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de procedură fiscală, D.G.I.T.L. sector 1 prelucrează informațiile necesare administrării rolurilor fiscale, iar acestea sunt dezvăluite doar autorităților abilitate prin lege să le solicite. De asemenea, vă aducem la cunoștință obligativitatea completării tuturor datelor de pe formulare, în caz contrar nu se va da curs cererii dumneavoastră. În cazul în care doriți verificarea exactității datelor personale în evidențele noastre, puteți adresa o cerere instituției, în care sunteți rugați să precizați motivul verificării. Puteți solicita, în scris, accesul, rectificarea, ștergerea și restricționarea datelor cu caracter personal a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679, în măsura în care prezența și o argumentare din care să rezulte clar motivele întemeiate ale acestei acțiuni. Pentru consultare, NOTA DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal este disponibilă pe site-ul DGITL Sector 1, la adresa <https://www.impozitelocale1.ro/2021/12/09/date-cu-caracter-personal/>.



**Primăria
Sectorului 1**

Direcția Generală Poliția Locală

Sector 1

Compartimentul Disciplina în Construcții și

Protecția Mediului

Nr. 252/11.02.2025

Către:

Directia Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1

E-mail: secretariat_pf@impozitelocale1.ro

secretariat_pj@impozitelocale1.ro

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE cât și faptul că instituția noastră este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal, numărul de notificare 3300, vă comunicăm următoarele:

În vederea aplicării prevederilor H.C.L. Sector 1 nr. 91/2020 - pentru identificarea imobilelor (clădiri) neîngrijite de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, vă rugăm să ne comunicați în termenul prevăzut de actul normativ sus menționat datele de identificare (nume, prenume, CI- serie, număr, data eliberării, emitent, CNP, domiciliul, etc.) a proprietarilor imobilelor situate la următoarele adrese:

- Str. Ing. Pandeale Țărușanu nr. 3, Sector 1, București;
- Str. Ing. Pandeale Țărușanu nr. 5, Sector 1, București.

Mulțumim pentru colaborare,

Director General,

Director General Adjunct,

Coordonator,

2 ex.

Întocmit/Redactat Polițist local – Maruseck Larisa



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Bd. Beniu Manta nr. 9, Sectorul 1, București
Tel: +4021/319.10.13; +4021/319.10.14
registratura@primarias1.ro
www.primariasector1.ro




7 feb. 2025 13:40:32

3 Strada Inginer Pandele Tărușanu

București Sectorul 1

Municipiul București

București




7 feb. 2025 13:04:46

7 Strada Pandele Tărușanu

București Sectorul 1

Municipiul București

București




7 feb. 2025 13:34:23

7 Strada Pandele Fărușanu

București Sectorul 1

Municipiul București

București




7 feb. 2025 13:21:18

7 Strada Inginer Pandeale Tărușanu

București-Sectorul 1

Municipiul București

București




7 feb. 2025 13:21:13

5 Strada Inginer Pandelescu Tarusanu

Bucuresti Sectorul 1

Municipiul Bucuresti

Bucuresti



7 feb. 2025 13:21:09

5 Strada Inginer Pandele Tarusanu

Bucuresti Sectorul 1

Municipiul Bucuresti

Bucuresti



7 feb. 2025 13:20:15

10 Strada Inginer Pandele Țărușanu

București Sectorul 1

Municipiul București

București




7 feb. 2025 13:20:02

10 Strada Inginer Pandele Țărușanu

București Sectorul 1

Municipiul București

București



7 feb. 2025 13:20:00

10 Strada Inginer Pandeale Țărușanu

București Sectorul 1

Municipiul București

București

Nr. 234 / FE /

Fișă de evaluare
clădiri neîngrijite situate în Sectorul 1 al Municipiului București

Evaluarea aspectului general al imobilului

Adresa Str. Mg. Pondele nr. 60 nr. 4.5

Data 04.02.2025

1. ACOPERIS		Punctaj	Punctaj acordat
Invelitoare (indiferent de materialul din care este alcătuită: tigla, tabla, sindrila, etc.)			
Nu este cazul	Nu exista		
Fara degradari		0	0
Degradari minore	Invelitoarea lipseste si/sau e dragradata partial (maxim 10 % din suprafata totala). Este suficienta reasezarea materialului invelitorii si remedieri locale.	1 - 2	
Degradari medii	Invelitoarea lipseste si/sau e dragradata in proportie mare (maxim 10 - 30 % din suprafata totala), coamele sunt neetanse. Necesita inlocuire si fixare.	3 - 7	
Degradari majore	Invelitoarea lipseste si/sau e dragradata partial (peste 30 % din suprafata totala), coamele sunt neetanse. Prezinta curburi/rupturi majore. Necesita inlocuire totala.	8-12	

Cornisa, streasina, atic (indiferent daca este streasina orizontala, inclinata sau infundata)		Punctaj	Punctaj acordat
Fara degradari		0	
Degradari minore	Elementele de inchidere sunt desprinse si degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficienta reparatia punctuala	1 - 2	2
Degradari medii	Elementele de inchidere sunt desprinse si degradate partial (10-30 % din lungime). Umiditate vizibila pe alocuri. Necesita inlocuire si refacere partiala.	3 - 7	
Degradari majore	Elementele de inchidere sunt desprinse si degradate peste 30 % din lungime). Umiditate vizibila. Necesita inlocuire totala. Risc pentru trecatori	8 - 12	

Jgheaburi, burlane si elemente de tinichigerie (indiferent de materialul din care sunt alcatuite, impreuna cu decoratia specifica ,daca exista)		Punctaj	Punctaj acordat
Nu este cazul	Nu exista	0	
Fara degradari		0	0
Degradari minore	Sunt necesare reparatii punctuale si/sau curatarea jgheaburilor	1 - 2	
Degradari medii	Jgheaburi si burlane partial (neetanse si deformate) si/sau infundate. Necesita inlocuire partiala	3 - 7	
Degradari majore	Jgheaburi si burlane degradate in totalitate sau lipsa (chiar si partial). Lipsa tubului de racord la reseaua de canalizare. Necesita inlocuire totala	8 - 12	

2. FATADE		Punctaj	Punctaj acordat
Tencuiala (se vor lua in considerare balcoanele, soclul si alte componente ale fatadelor, daca acestea exista)		0	
Fara degradari		0	
Degradari minore	Degradari punctuale si incidentale ale tencuielii. Fara igrasie. Posibila remediere punctuala.	1 - 2	
Degradari medii	Degradari locale ale tencuielii (10-30 % din suprafata fatadelor).Igrasie usoara.Suprafetele se retencuiesc.	3 - 7	7
Degradari majore	Portiuni de tencuiala ce cad,se desprind si/sau sunt puternic umede, tencuiala degradata peste 30% din suprafata. Suprafetele se refac total	8 - 12	

Zugraveala		Punctaj	Punctaj acordat
Tencuiala (se vor lua in considerare si ornamentele, balcoanele, soclul, etc. componente ale fatadelor spre strada, daca acestea exista).		0	
Degradari minore	Zugraveala exfoliata incidental. Posibila remedierea punctuala	1 - 2	
Degradari medii	Zugraveala exfoliata partial (10-30% din suprafata fatadelor). Suprafetele se rezugravesc.	3	
Degradari majore	Zugraveala exfoliata si/sau decolorata peste 30 % din suprafata fatadelor. Suprafetele se refac total.	4	4

Tamplarie (elemente de tamplarie: ferestre (impreuna cu obloane), usi (impreuna cu vitrine, porti de acces)			
Fara degradari		0	
Degradari minore	Vopsire defectuoasa (scorojita), usoara uzura a materialului. Nulipsesc elemente de tamplarie. Tamplarie se revopseste si se remediaza punctual.	1 - 2	1
Degradari medii	Materialele componente, deteriorate, deformat, nefolosibile si/sau defecte (cel putin un element). Nu lipsesc elemente. Reparatii si inlocuire.	3	
Degradari majore	Materialele componente puternic deteriorate si deformat, elemente de tamplarie lipsa (cel putin un element). Necesita inlocuire completa	4	

Elemente decorative (indiferent de materialul din care sunt lucrate: stuc, piatra, tabla, polistiren, etc.)			
Nu este cazul		0	
Degradari minore	Elemente decorative incomplete si/sau afectate in timp de factori atmosferici si biologici	1 - 2	1
Degradari medii	Elemente decorative care lipsesc de pe fatade, inclusiv cele indepartate in mod abuziv	3	
Degradari majore	Elemente decorative desprinse, care prezinta risc de cadere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc pentru trecatori.	4	

Sarpanta (se vor lua in considerare si cosurile de fum, lucarnele, etc., componente ale sarpantei)		Punctaj	Punctaj acordat
Nu este cazul		0	
Degradari medii	Cosuri de fum cu caramizi desprinse, care prezinta risc de cadere. Cosuri de fum care prezinta elemente de decoratiuni lipsa	1 - 7	1
Degradari majore	Elemente din lemn rupte si/sau lipsa, deformari majore ale structurii sarpantei. Cosuri de fum si/sau lucarne lipsa partial sau total. Risc pentru trecatori.	8 - 12	

Pereti (indiferent de materialul din care este compusa structura verticala: zidarie din caramida, zidarie din piatra, lemn, beton, etc.)		Punctaj	Punctaj acordat
Fara degradari		0	0
Degradari medii	Elemente lipsa pe suprafete mai mari (colturi de cladire, soclu). Se vor face completari cu elemente in baza unui proiect tehnic autorizat.	1 - 7	
Degradari majore	Crapaturi de dimensiuni mari, structura slabita si/sau deformata, elemente componente ale structurii verticale lipsa partial sau total. Cladire ruina. Risc pentru trecatori. Reabilitarea se va face in baza unui proiect de consolidare si reparatii capitale, ori se va desfiinta in baza unui proiect tehnic autorizat.	8 - 24	

Imprejmuire (indiferent de materialul din care este alcatuita imprejmuirea si de elementele sale decorative)		Punctaj	Punctaj acordat
Nu este cazul		0	
Degradari minore	Zugraveala si/sau vopsirea imprejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibila remedierea punctuala.	1 - 2	1
Degradari medii	Elemente decorative componente lipsa, iar zugraveala si/sau vopsitoria imprejmuirii sunt exfoliate in proportie de peste 10% din suprafata.	3	
Degradari majore	Imprejmuirea prezinta deformari, degradari, inclinari structurale vizibile. Imprejmuirea lipseste partial.	4	
	Risc pentru trecatori		

CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADARILOR	Punctaj	Punctaj acordat
- Degradari cauzate de factori naturali: intemperii, infiltratii de apa, igrasie, trecerea timpului, etc.		
- Degradari cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare in intretinerea unei cladiri		
- degradari intentionate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislatiei in vigoare a regulamentului local de urbanism, etc.		
OBSERVATII:		
Punctajul total. Dupa completarea fisei de evaluare se va calcula punctajul total (insumand punctajele din coloana din dreapta corespunzatoare nivelului de degradare).		
Punctajul de referinta. In cazul in care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluarii, punctajul maxim al respectivei categorii nereevaluate se va scadea din punctajul maxim de 100 puncte ale fisei de evaluare. Rezultatul obtinut astfel reprezinta punctajul de referinta.		
Punctajul procentual. Reprezinta valoarea exprimata in procente in urma impartirii punctajului total la punctajul de referinta (punctaj total/punctaj de referinta (PT/PR*100)). Punctajul procentual se calculeaza pentru fiecare imobil evaluat in parte.		
Categorii de impozitare a cladirii		
Categorii 5. Supraimpozitare cu 100 % pentru punctaj procentual intre 2% si 20%		
Categorii 4. Supraimpozitare cu 200 % pentru punctaj procentual intre 21% si 40%		
Categorii 3. Supraimpozitare cu 300 % pentru punctaj procentual intre 41% si 60%		
Categorii 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctaj procentual intre 61% si 80%		
Categorii 1. Supraimpozitare cu 500 % pentru punctaj procentual intre 81% si 100%		

PUNCTAJ TOTAL	PUNCTAJ REFERINTA	PUNCTAJ PROCENTUAL	CATEGORIE DE IMPOZITARE
17	100	17	5

Nume si prenume

Semnatura

.....
.....

Notă tehnică de constatare

Subsemnatele: _____ numite
prin Dispoziția Primarului nr. 180/11.01.2024, pentru identificarea imobilelor
(clădiri) neîngrijite, de pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 al
Municipiului București, ne-am deplasat în data de 07.02.2025 la imobilul situat
pe Str. Ing. Pandele Țărușanu nr. 5, proprietatea _____ cu
domiciliul în Str. Pandele Țărușanu nr. 5, sc. 2, et. 2 ap. 2, Sector 1, București,
_____ și am constatat următoarele:

1. CLĂDIRE: degradări la acoperiș: cornișă, streășină, atic, fațade: tencuială,
zugrăveală, tâmplărie, elemente decorative, șarpantă, împrejmuire.

2. TEREN nu este cazul

A. S-a întocmit fișa de evaluare a clădirii nr. 237/FE/07.02.2025.

B. S-a transmis somația nr. 418 din 24.02.2025.

3. Măsuri dispuse:

a) Somarea proprietarului cu privire la obligația de a remedia degradările în
termen de 6 luni de la comunicare;

b) La expirarea termenului prevăzut în somație, în cazul în care proprietarul nu
înștiințează că a adus la îndeplinire măsurile dispuse prin somația sus
menționată, se va proceda la o nouă verificare a imobilului, la data prevăzută,
iar dacă se constată în continuare o stare tehnică nesatisfăcătoare a imobilului
se va înainta dosarul către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale
Sector 1, propunându-se totodată aplicarea măsurii suprainpozitării.

Nume și prenume

Semnătura

.....
.....

Declarație date cu caracter personal Anexa nr.7 PS-14

[Redacted content]

DATA
20/ 2025

SEMNĂTURĂ



Nr. M/1945/20.10.2025

K2- 295

RAPORT DE SPECIALITATE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Pandele Țărușanu nr. 5, sc 2, et. 2 Mansardă, ap. 2, coproprietar [nume], ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2026

1.Descrierea situației actuale:

Având în vedere Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 1 în care sunt prezentate motivele de fapt și de drept care stau la baza promovării prezentului proiect de hotărâre;

Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 a fost înființată prin Hotărârea nr. 63/1999 a Consiliului Local al Sectorului 1, urmare a Hotărârii Guvernului României nr. 333 din 29 aprilie 1999 privind aprobarea Protocolului-cadru și a acțiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile județene, consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București a atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale. Ulterior, prin Hotărârea nr. 39/2009 a Consiliului Local al Sectorului 1 instituția s-a reorganizat în Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 având ca atribuții stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea, executarea și încasarea impozitelor, taxelor locale și altor venituri, pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1.

Exercitarea acestor atribuții se face în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Prin H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1- 6 ale municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este creat cadrul legal ca aceste dispoziții să fie implementate de la nivelul sectorului 1.

Prin H.C.L. Sector 1 nr. 91/28.05.2020, Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (titlul IX) și ale pct. 168 din Hotărârea nr. 1/2016 a Guvernului României privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În baza actelor normative și administrative menționate au fost efectuate verificări și constatări în teren, identificându-se clădirile neîngrijite de pe raza sectorului 1 al Municipiului București.

2.Documentare juridică:

Temeiul juridic aplicabil în speță:

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 69/2010 a responsabilității fiscale – bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (titlul IX);



-art. 27 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările ulterioare;

-art. 9 lit. a), lit. c) și lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

-pct. 168 din titlul IX din Hotărârea nr. 1/2016 a Guvernului României pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1- 6 ale municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal;

-Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 91/28.05.2020, prin care a fost aprobat Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București;

-Dispoziției Primarului Sectorului 1 nr.180/11.01.2024 prin care s-au stabilit responsabilitățile angajaților Poliției Locale Sector 1 pentru identificarea imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, în vederea implementării prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 91/28.05.2020;

Luând în considerare adresa Poliției Locale Sector 1 nr. 5570/10.10.2025, însoțită de nota de constatare nr. 237/4/NT/07.02.2025, fișa de evaluare nr. 237/FE/07.02.2025, planșe foto din data de 06.02.2025, adresa nr. 252/11.02.2025, adresa nr. 247535, 248207/13.02.2025, somația nr. 418/24.02.2025, nota de constatare nr. 237/4//NT/06.10.2025, fișa de evaluare nr. 237/FE/06.10.2025, planșe foto din data 06.10.2025;

art. 5 lit cc, art. 139 alin (3) lit. c, art. 166 alin. 2 lit. e) și lit. o), alin. 3 și alin. 4, art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3.Examinarea oportunității și eficienței propunerii: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

4.Propuneri privind avantajele și dezavantajele variantelor propuse: Direcția Generală Management și Operațiuni- nu are atribuții în acest sens

5.Schimbări preconizate: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

6.Impactul economic, social și impactul asupra mediului: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

7.Impactul financiar asupra bugetului pe termen scurt, mediu și lung: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

8.Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

9.Activitatea de informare publică prin elaborarea și implementarea proiectului de hotărâre: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens

10.Măsuri concrete de implementare: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens



Subliniem faptul că, prin raportare la atribuțiile conferite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului, **Serviciul Juridic, Legislație, Contencios** nu se pronunță asupra aspectelor financiare, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat sau semnat, pentru identitate de rațiune, rezultând că nici nu emite puncte de vedere/rapoarte de specialitate ce vizează aspecte de ordin economic, tehnic sau de altă natură care exced sferei juridice.

Având în vedere adresabilitatea actului administrativ nu este necesară aplicarea prevederilor și procedurilor stabilite în vederea respectarea obligației de transparență, respectiv de informare și de supunere dezbaterii publice a proiectului, în aplicarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, menționez că potrivit prevederilor art. 3 lit.a) din Legea nr. 52/2003, definiția actului normativ este următoarea: „*act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală*”, iar art. 2 alin.(1) lit.c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, definește **actul administrativ ca fiind actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice.**

Proiectul nu este necesar să parcurgă procedura privind transparența decizională.

Activitățile premergătoare emiterii actului administrativ se pot concretiza sub forma unor avize, acorduri, propuneri, rapoarte, studii, sesizări, declarații, aprobări etc., care pregătesc procesul decizional final, din toată această varietate, avizul fiind apreciat ca vedeta incontestabilă a formalităților consultative.

Actele administrative, cele mai importante forme de activitate a autorităților administrației publice, ajung să producă efecte juridice la finalul unui parcurs specific reglementat de lege, în care autoritatea emitentă se asigură că toate condițiile de fond și formă sunt îndeplinite. În procedura de emiterie sau adoptare a actelor administrative, în formă simplă sau complexă, intervin o serie de activități care premerg și pregătesc elaborarea actului final producător de efecte juridice. Aceste activități, cu o frecvență destul de mare în activitatea administrației, pot fi realizate atât de autoritatea emitentă, cât și de un alt organ al administrației publice.

Cronologic, în perioada anterioară emiterii actului administrativ, organul emitent își formează opinia cu privire la situația juridică ce urmează a fi transpusă într-o manifestare unilaterală de voință producătoare de efecte juridice. Pentru atingerea eficientă a acestui scop, legiuitorul a gândit și prevăzut, în sprijinul autorității, o etapă premergătoare de informare și pregătire, materializată printr-o serie de activități consacrate drept operațiuni procedurale anterioare emiterii/adoptării actului administrativ care nu produc ele însele efecte juridice, dar care precedă elaborarea propriu-zisă a actului final, producător de efecte juridice.

Analizat drept act pregătitor, premergător sau preparator, avizul este definit în doctrină, într-o formulare consacrată cu mult timp în urmă, dar la fel de valabilă și astăzi, drept o opinie pe care un organ al administrației publice o solicită unui alt subiect de drept, într-o problemă sau în mai multe, pentru a se informa și a decide în cunoștință de cauză. Avizele sunt, de cele mai multe ori, opinii ale unor specialiști care tind să lămurească dacă proiectul de act administrativ intenționat a fi adoptat sau emis corespunde din punct de vedere tehnic, legal, al oportunității, astfel încât autoritatea competentă să ia cea mai bună decizie.

Prin prezentul raport de specialitate facem mențiunea că oportunitatea emiterii actului administrativ aparține direcției de specialitate, deoarece, trebuie avut în vedere că operațiunea interpretării conținutului unui act normativ cade în sarcina exclusivă și în responsabilitatea juridică a



fiecărui practician care este chemat, ca în specialitatea sa, să aplice norma juridică în vigoare, iar interpretarea legală/oficială nu poate fi efectuată de către o altă autoritate decât cea care a emis actul care conține norma juridică aparent neclară, lacunară sau echivocă, potrivit art. 69 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin prezentul Raport de specialitate, Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios avizează :

- FAVORABIL pentru proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Pandele Țărușanu nr. 5, sc 2, et. 2 Mansardă, ap. 2, _____, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2026 , se supune spre dezbateră și aprobare Consiliului Local al Sectorului 1.

Nume Prenume	Funcția	Semnătura	Întocmit/avizat	Data
	Șef serviciu		Avizat	20.10.2025
	Consilier juridic		Întocmit	20.10.2025



Nr. G/4344/20.10.2025

K2-295

RAPORT DE SPECIALITATE

privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Pandele Țărușanu nr. 5, sc 2, et. 2 Mansardă, ap. 2, coproprietar [redacted] ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2026

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 577255/20.10.2025 al Primarului Sectorului 1 întocmit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 și luând în considerare adresa Poliției Locale Sector 1 nr. 5570/10.10.2025, însoțită de nota de constatare nr. 237/4/NT/07.02.2025, fișa de evaluare nr. 237/FE/07.02.2025, planșe foto din data de 06.02.2025, adresa nr. 252/11.02.2025, adresa nr. 247535, 248207/13.02.2025, somația nr. 418/24.02.2025, nota de constatare nr. 237/4//NT/06.10.2025, fișa de evaluare nr. 237/FE/06.10.2025, planșe foto din data 06.10.2025, impactul financiar prin majorarea impozitului va conduce la creșterea veniturilor la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit prezentul Raport de Specialitate prin care propunem spre dezbateră Consiliului Local al Sectorului 1 Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 100% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Pandele Țărușanu nr. 5, sc 2, et. 2 Mansardă, ap. 2. [redacted], ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2026.

Coordonator Compartimentul Buget, Execuție Bugetară, Financiar și Salarizare,

Întocmit:	Funcția	Semnătura	Data
[redacted]	Consilier Superior	[redacted]	20.10.2025