

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Atlasului nr. 14, proprietar \_\_\_\_\_, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2026

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 613191/17.11.2025 al Primarului Sectorului 1 întocmit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile:

-Constituției României;

-art. 3 alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (titlul IX);

-art. 27 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările ulterioare;

-art. 9 alin. 1 lit. a), lit. c) și lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

-pct. 168 din titlul IX din Hotărârea nr. 1/2016 a Guvernului României pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1- 6 ale municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal;

-Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 91/28.05.2020, prin care a fost aprobat Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București;

-Dispozițiilor Primarului Sectorului 1 nr. 180/11.01.2024 și nr. 684/14.02.2025 prin care s-au stabilit responsabilitățile angajaților Poliției Locale Sector 1 pentru identificarea imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, în vederea implementării prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 91/28.05.2020;

Luând în considerare adresa Poliției Locale Sector 1 nr. 6083/13.11.2025, însoțită de nota de constatare nr. 268/NT/04.03.2025, fișa de evaluare nr.268/FE/04.03.2025, planșe foto din data de 04.03.2025, adresa nr. 284517/13.03.2025, date de identificare-Compartimentul Dispecerat Integrat-Direcția Generală Poliție Locală Sector 1, somația nr. 2035/14.04.2025, confirmarea de primire din data de 23.04.2025 semnată de prieten, extras carte funciară nr.221130, nota de constatare nr. 268/NT/10.11.2025, fișa de evaluare nr. 268/FE/10.11.2025, planșe foto din data 10.11.2025;

În temeiul prevederilor art. 5 lit cc, art. 139 alin (3) lit. c, art. 166 alin. 2 lit. e) și lit. o), alin. 3 și alin. 4, art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1**  
**HOTĂRÂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Atlasului Nr. 14, proprietar \_\_\_\_\_, domiciliată în municipiul București, strada sold. \_\_\_\_\_, ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2026.

**Art. 2** Clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Atlasului, Nr. 14 se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite prin prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 91/28.05.2020, prin care a fost aprobat Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București.

**Art. 3 (1)** Prezenta hotărâre este obligatorie și produce efecte până la data ieșirii clădirii din categoria clădirilor neîngrijite, respectiv data de 31 Decembrie a anului fiscal în care sunt îndeplinite obligațiile stabilite în sarcina proprietarului, în baza procesului-verbal de conformitate, însoțit de planșele foto care să constate remediile realizate.

(2) Verificările prevăzute la alin. 1 se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului clădirii, ca urmare a remedierii deficiențelor constatate, care au condus la promovarea prezentei hotărâri.

**Art. 4** Prezenta hotărâre are caracter individual.

**Art. 5(1)** Primarul Sectorului 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 și Poliția Locală Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Poliția Locală Sector 1 va asigura comunicarea prezentei hotărâri doamnei

(3) Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat, Arhivă, Evidență Electorală va asigura comunicarea prezentei hotărâri entităților menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

**AVIZEAZĂ,**

Conform art. 243 alin (1) lit a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare

**SECRETAR GENERAL,**

**MUREȘAN MIRONA-GIORGIANA**

| Nume, Prenume                    | Funcția                                                   | Semnătura | Întocmit /<br>Avizat/Verificat | Data       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|
| <b>Veronica-Adișa Trăscăianu</b> | Director General                                          |           | Avizat                         | 28.11.2025 |
| <b>Alexandru Măcăneată-Vamoș</b> | Șef Serviciul Juridic, Resurse Umane si SSM               |           | Avizat                         | 19.11.2025 |
| <b>Georgeta Ursu</b>             | Director Executiv al Direcției Venituri Bugetare          |           | Verificat                      | 26.11.2025 |
| <b>Adelina Macaneată Vamoș</b>   | Sef Serviciul Constatare, Impuneri Persoane Fizice        |           | Verificat                      | 19.11.2025 |
| <b>Elena-Monica Iacob</b>        | Inspector -Serviciul Constatare, Impuneri Persoane Fizice |           | Întocmit                       | 19.11.2025 |





## REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Str. Atlasului nr.14, proprietar , ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2026

### 1. Descrierea situației actuale:

Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 a fost înființată prin Hotărârea nr. 63/1999 a Consiliului Local al Sectorului 1, urmare a Hotărârii Guvernului României nr. 333 din 29 aprilie 1999 privind aprobarea Protocolului-cadru și a acțiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile județene, consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București a atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale. Ulterior, prin Hotărârea nr. 39/2009 a Consiliului Local al Sectorului 1 instituția s-a reorganizat în Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 având ca atribuții stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea, executarea și încasarea impozitelor, taxelor locale și altor venituri, pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1.

Exercitarea acestor atribuții se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Printre activitățile desfășurate de către instituția noastră se regăsește și stabilirea impozitului pe clădiri, în temeiul art. 455 și următoarele din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Prin prevederile art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (titlul IX) și ale pct. 168 din Hotărârea nr. 1/2016 a Guvernului României privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare s-a conferit posibilitatea legală pentru consiliul local de a lua măsuri pentru majorarea impozitului pe clădiri/teren cu până la 500% pentru clădirile/terenurile neîngrijite, situate în intravilan, identificate conform criteriilor de încadrare în categoria clădirilor/terenurilor neîngrijite, stabilite prin hotărâre a consiliului local. Prin clădiri neîngrijite se înțelege, potrivit pct. 168 lit. a din Hotărârea nr. 1/2016 a Guvernului României privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Titlul IX), clădiri aflate în stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, fațade nereparate/necurățate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură;

Prin H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1- 6 ale municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este creat cadrul legal ca aceste dispoziții să fie implementate la nivelul sectorului 1.

Prin H.C.L. Sector 1 nr. 91/28.05.2020, Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile

neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (titlul IX) și ale pct. 168 din Hotărârea nr. 1/2016 a Guvernului României privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În baza actelor normative și administrative menționate au fost efectuate verificări și constatări în teren, identificându-se clădirile neîngrijite de pe raza sectorului 1 al Municipiului București.

## **2. Motivele de fapt care reclamă reglementarea respectivă, rațiunile care au determinat inițierea proiectului de hotărâre și, după caz, scopul urmărit :**

Pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 al Municipiului București, în urma verificărilor și constatărilor efectuate pe teren, au fost identificate și evaluate o serie de clădiri neîngrijite.

Prin adoptarea proiectului de hotărâre se are în vedere efectuarea lucrărilor de reparare/curățare/tencuire/zugrăvire fațadă, salubritate/reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei, în concordanță cu planurile de urbanism și cu reglementările locale aferente, aprobate în condițiile legii, pentru clădirea situată în București, Str. Atlasului nr.14, sector 1, identificată ca fiind neîngrijită corespunzător de către coproprietar.

Scopul majorării impozitului este determinarea proprietarilor să ia măsuri de efectuare a lucrărilor și aducerea clădirii la nivelul cerințelor esențiale de calitate prevăzute de lege, în considerarea dreptului constituțional la un mediu înconjurător sănătos, în scopul asigurării calității mediului natural, precum și constituirea de resurse la bugetul local al Sectorului 1.

## **3. Principiile de bază și finalitatea;**

Principiile de bază sunt :

- a) Principiul proporționalității,
- b) Principiul adaptabilității,
- c) Protecția sănătății și integrității persoanelor,
- d) Responsabilizarea cetățenilor,
- e) Asigurarea calității vieții,
- f) Conservarea și protecția mediului înconjurător,
- g) Transparența, consultarea și antenarea în decizii a cetățenilor.

Finalitatea reprezintă asigurarea sănătății și integrității vieții persoanelor, asigurarea protecției mediului înconjurător, precum și îmbunătățirea aspectului urban al Sectorului 1.

## **4. Efectele/consecințele în raport cu obiectul reglementării;**

Efectele urmărite constau în îmbunătățirea calității vieții, astfel încât sectorul 1 al Municipiului București să devină mai atractiv pentru o categorie largă de persoane.

## **5. Etapele parcurse în pregătirea proiectului**

- a) Analiza cadrului legal,
- b) Art. 489 alin. 5-8 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- c) HCGMB nr.151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale al sectoarelor 1- 6 ale municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art.489 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;



- d) H.C.L. Sector 1 nr. 91/28.05.2020 prin care Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București;
- e) Întocmire proiect de hotărâre;
- f) Procedura de comunicare;

**6. Schimbările preconizate prin propunere:**

Responsabilizarea proprietarilor cu privire la igienizarea și salubritatea proprietății.

**7. Impactul economic, social, impactul asupra mediului -după caz:**

Impactul economic - creșterea veniturilor la bugetul local al Sectorului 1, prin majorarea impozitului.

Impactul social: asigurarea sănătății, vieții, integrității fizice și siguranței populației.

Impactul asupra mediului- conservarea și protecția mediului înconjurător.

**8. Impactul financiar asupra bugetului pe termen scurt:**

Majorarea impozitului conduce la creșterea veniturilor la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București.

**9. Proiectele de hotărâri care au ca obiect angajarea patrimonială a entității publice se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de specialitate, conform legii;**

Nu este cazul.

**10. Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 în vigoare :**

Nu este cazul.

**11. Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre, după caz;**

Nu este cazul.

**12. Activitatea de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de hotărâre, după caz :**

Nu este cazul

**13. Modul de realizare, măsurile de implementare, resursele necesare :**

Prin Dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 180/11.01.2024 și 684/14.02.2025 s-au stabilit responsabilitățile angajaților Poliției Locale a Sectorului 1 pentru identificarea imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, în vederea implementării prevederilor H.C.L. Sector 1 nr. 91/28.05.2020.

Astfel, au fost efectuate verificări și constatări pe teren, și a fost întocmită Nota tehnică de constatare a stării clădirii nr. 268/NT/04.03.2025. Concomitent cu nota tehnică de constatare a fost întocmită și fișa de evaluare, însoțită de planșe foto, prin care se atestă starea clădirii, la data constatării în teren.

După identificarea și evaluarea clădirii, Poliția Locală Sector 1 a comunicat proprietarului Stanciu Luminița somația nr. 2035 din data de 14.04.2025, prin care i s-a pus în vedere ca în termen de 6 luni de la primire să procedeze la luarea măsurilor de remediere a stării clădirii. Somația a fost primită de către proprietar în data de 23.04.2025.

Poliția Locală Sector 1 nu a fost notificată de către proprietar despre remedierea situației clădirii, la împlinirea termenului prevăzut în somație, iar la data de 10.11.2025 a fost întocmită nota tehnică de constatare nr. 268/NT prin care se dispune măsura supraimpozitării clădirii mai sus menționate, începând cu anul 2026.

Având în vedere cele prezentate anterior, s-a concluzionat faptul că sunt îndeplinite condițiile de drept și de fapt pentru majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2026, în procentul propus și menționat în Fișa de evaluare a aspectului general a clădirii întocmită în data de 10.11.2025, respectiv de 200%.

#### 14. Temeiul Legal care sta la baza adoptării;

Legislația fiscală în materie prevede la art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele:

Consiliul Local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

De asemenea, conform alin. (6) din art. 489, stabilirea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor care intră sub incidența alin. (5), se face prin hotărâre de consiliu local.

Prin H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1- 6 ale municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal este creat cadrul ca aceste dispoziții să fie implementate de la nivelul Sectorului 1.

H.C.L. Sector 1 nr. 91/28.05.2020 prin care Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București.

Pentru considerentele mai sus expuse și în temeiul art. 136 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, SUPUN dezbaterii Consiliului Local al Sectorului 1 proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, str. Atlasului nr.14 proprietar ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2026.

| Nume Prenume              | Funcția                                                  | Semnătura | Întocmit / Avizat<br>Nume prenume | Data       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| Veronica-Adița Trascăianu | Director General                                         |           | Avizat                            | 27.11.2025 |
| Măcăneață Vamoș Alexandru | Șef Serviciul Juridic, Resurse Umane si SSM              |           | Avizat                            | 19.11.2025 |
| Georgeta Ursu             | Director Executiv al Direcției Venituri Bugetare         |           | Verificat                         | 26.11.2025 |
| Adelina Măcăneață-Vamoș   | Sef Serviciul Constatare, Impuneri Persoane Fizice       |           | Verificat                         | 17.11.2025 |
| Elena-Monica Iacob        | Consilier Serviciul Constatare, Impuneri Persoane Fizice |           | Întocmit                          | 17.11.2025 |





**Primăria  
Sectorului 1**

**Direcția Generală Poliția Locală Sector 1  
Compartiment Disciplina în Construcții și  
Protecția Mediului**

Nr. 6083/13.11.2025

Către

**Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1**

Str. Piața Amzei nr. 13, Sector 1, București

Direcția Generală De Impozite Și Taxe Locale  
a Sectorului 1  
REGISTRATURĂ  
1. INTRARE/IEȘIRE 612429  
Data 14.11.2025

Având în vedere faptul că, la reverificarea imobilului – clădire, conform art. 15 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 1 nr. 91/28.05.2020 din **Str. Atlasului nr. 14, Sector 1, București**, s-a constatat în continuare o stare tehnică nesatisfăcătoare, vă propunem aplicarea măsurii suprainpozitării acestuia.

Întrucât întocmirea proiectului de hotărâre de majorare a impozitului (și implicit a anexelor la acesta) intră în sarcina instituției dumneavoastră, așa cum este prevăzut în art. 16 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 1 nr. 91/28.05.2020, vă transmitem, în original, dosarul cuprinzând documentele întocmite de Direcția Generală Poliția Locală Sector 1 pentru imobilul de la adresa sus menționată, astfel:

- nota tehnică de constatare nr. 268/NT/04.03.2025;
- fișa de evaluare clădiri neîngrijite situate în Sectorul 1 al Municipiului București nr. 268/FE/04.03.2025;
- planșe foto;
- adresă DGITL S1 nr. 284.517/13.03.2025;
- date de identificare – Compartimentul Dispecerat Integrat-Direcția Generală Poliție Locală Sector 1;
- somația nr. 2035/14.04.2025 și dovada comunicării acesteia;
- fișa de evaluare clădiri neîngrijite situate în Sectorul 1 al Municipiului București nr. 268/FE/10.11.2025;
- planșe foto;
- nota tehnică de constatare nr. 268/NT/10.11.2025;

Lucrarea conține 40 file.

Cu stimă,

**p. Primar,  
Director General,  
Rădulescu Mihaela**



**Director General Adjunct,  
State Răzvan**

**Coordonator  
Călărașu Daniel**

*Luca Iacob  
Pres Municipiului Bucuresti  
Proiect HCL  
Turism 20.11  
2025*

2 ex

Întocmit : polițist local Costachi Liliana Livia

**Notă tehnică de constatare**

Subsemnații: Radu Cristinela-Elena și Georgescu Constantin, numiți prin Dispoziția Primarului nr. 180/11.01.2024, pentru identificarea imobilelor (clădiri) neîngrijite, de pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 al Municipiului București și Dispoziția Primarului nr. 684/14.02.2025, privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul Direcția Generală Poliția Locală Sector 1 – Compartiment Disciplina în Construcții și Protecția Mediului de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pe raza unității administrativ teritorială a sectorului 1 al Municipiului București, pentru identificarea imobilelor (clădiri) neîngrijite, de pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 al Municipiului București, ne-am deplasat în data de 04.03.2025 la imobilul situat pe Str. Atlasului nr 14, proprietatea doamnei \_\_\_\_\_, cu domiciliul în Str. \_\_\_\_\_ Sector 2, București CNP \_\_\_\_\_

și am constatat următoarele:

1. CLĂDIRE: degradări la acoperiș: jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie, fațade: tencuială, zugrăveală, tâmplărie, împrejmuire.
2. TEREN nu este cazul
- A. S-a întocmit fișa de evaluare a clădirii nr. 268/FE/04.03.2025.
- B. S-a transmis somația nr. 2035 din 14.05.2025.
3. Măsuri dispuse:
  - a) Somarea proprietarului cu privire la obligația de a remedia degradările în termen de 6 luni de la comunicare;
  - b) La expirarea termenului prevăzut în somație, în cazul în care proprietarul nu înștiințează că a adus la îndeplinire măsurile dispuse prin somația sus menționată, se va proceda la o nouă verificare a imobilului, la data prevăzută, iar dacă se constată în continuare o stare tehnică nesatisfăcătoare a imobilului se va înainta dosarul către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, propunându-se totodată aplicarea măsurii suprainpozitării.

Nume și prenume

Semnătura

RADU CRISTINELA – ELENA

.....

GEORGESCU CONSTANTIN

.....



Nr. 264/F.E.

Anexa 2

**Fișă de evaluare  
clădiri neîngrijite situate în Sectorul 1 al Municipiului București**

Evaluarea aspectului general al imobilului

Adresa Str. Atlasului nr. 14

Data 04.03.2025

| 1. ACOPERIȘ                                                                                  |                                                                                                                                                                        | Punctaj | Punctaj acordat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Învelitoare (indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, sindrilă, etc.) |                                                                                                                                                                        |         |                 |
| Nu este cazul                                                                                | Nu există                                                                                                                                                              |         |                 |
| Fără degradări                                                                               |                                                                                                                                                                        | 0       | 0               |
| Degradări minore                                                                             | Învelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim 10 % din suprafața totală). Este suficientă reșezarea materialului învelitorii și remedieri locale.            | 1 - 2   |                 |
| Degradări medii                                                                              | Învelitoarea lipsește și/sau e degradată în proporție mare (maxim 10 - 30 % din suprafața totală), coamele sunt neetanșe. Necesită înlocuire și fixare.                | 3 - 7   |                 |
| Degradări majore                                                                             | Învelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (peste 30 % din suprafața totală), coamele sunt neetanșe. Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală. | 8-12    |                 |

| Cornisă, streășină, atic<br>(indiferent dacă este streășină orizontală,<br>înclinată sau infundată) |                                                                                                                                                            | Punctaj | Punctaj acordat |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Fără degradări                                                                                      |                                                                                                                                                            | 0       | 0               |
| Degradări minore                                                                                    | Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.                                   | 1 - 2   |                 |
| Degradări medii                                                                                     | Elementele de închidere sunt desprinse și degradate parțial (10-30 % din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială. | 3 - 7   |                 |
| Degradări majore                                                                                    | Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30 % din lungime). Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală. Risc pentru trecători          | 8 - 12  |                 |

| Jgheaburi, burlane și<br>elemente de<br>tinichigerie (indiferent de<br>materialul din care sunt alcătuite,<br>împreună cu decorația specifică ,dacă<br>există) |                                                                                                                                                        | Punctaj | Punctaj acordat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Nu este cazul                                                                                                                                                  | Nu există                                                                                                                                              | 0       |                 |
| Fără degradări                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 0       |                 |
| Degradări minore                                                                                                                                               | Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor                                                                                        | 1 - 2   |                 |
| Degradări medii                                                                                                                                                | Jgheaburi și burlane parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială.                                                    | 3 - 7   |                 |
| Degradări majore                                                                                                                                               | Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală | 8 - 12  | 8               |

| 2. FAȚADE                                                                                                               |                                                                                                                                               | Punctaj | Punctaj acordat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Tencuiala (se vor lua în<br>considerare balcoanele, soclul și alte<br>componente ale fațadelor, dacă acestea<br>există) |                                                                                                                                               | 0       |                 |
| Fără degradări                                                                                                          |                                                                                                                                               | 0       |                 |
| Degradări minore                                                                                                        | Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remediere punctuală.                                                | 1 - 2   |                 |
| Degradări medii                                                                                                         | Degradări locale ale tencuielii (10-30 % din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.                                | 3 - 7   | 3               |
| Degradări majore                                                                                                        | Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuiala degradată peste 30% din suprafață. Suprafețele se refac total | 8 - 12  |                 |



| Zugraveala                                                                                                                                       |                                                                                                        | Punctaj | Punctaj acordat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| <b>Tencuiala</b> (se vor lua in considerare și ornamentele, balcoanele, soclul, etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există). |                                                                                                        | 0       |                 |
| <b>Degradări minore</b>                                                                                                                          | Zugraveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.                                        | 1 – 2   |                 |
| <b>Degradări medii</b>                                                                                                                           | Zugraveala exfoliată parțial (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.             | 3       | 3               |
| <b>Degradări majore</b>                                                                                                                          | Zugraveala exfoliată și/sau decolorată peste 30 % din suprafața fațadelor. Suprafețele se refac total. | 4       |                 |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| <b>Tâmplarie</b> (elemente de tâmplarie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces) |                                                                                                                                                   |       |   |
| <b>Fără degradări</b>                                                                                              |                                                                                                                                                   | 0     |   |
| <b>Degradări minore</b>                                                                                            | Vopsire defectuoasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual. | 1 – 2 |   |
| <b>Degradări medii</b>                                                                                             | Materialele componente, deteriorate, deformat, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.   | 3     |   |
| <b>Degradări majore</b>                                                                                            | Materialele componente puternic deteriorate și deformat, elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un element). Necesită înlocuire completă.         | 4     | 4 |

|                                                                                                                      |                                                                                                                            |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| <b>Elemente decorative</b> (indiferent de materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, tablă, polistiren, etc.) |                                                                                                                            |       |   |
| <b>Nu este cazul</b>                                                                                                 |                                                                                                                            | 0     | 0 |
| <b>Degradări minore</b>                                                                                              | Elemente decorative incomplete și/sau afectate în timp de factori atmosferici și biologici.                                | 1 – 2 |   |
| <b>Degradări medii</b>                                                                                               | Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv                                     | 3     |   |
| <b>Degradări majore</b>                                                                                              | Elemente decorative desprinse, care prezintă risc de cădere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc pentru trecători. | 4     |   |

| Șarpanta (se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei) |                                                                                                                                                               | Punctaj | Punctaj acordat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Nu este cazul                                                                                      |                                                                                                                                                               | 0       | 0               |
| Degradări medii                                                                                    | Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorațiuni lipsă.                                 | 1 - 7   |                 |
| Degradări majore                                                                                   | Elemente din lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru trecători. | 8 - 12  |                 |

| Pereți (indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton, etc.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Punctaj | Punctaj acordat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Fără degradări                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0       | 0               |
| Degradări medii                                                                                                                          | Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.                                                                                                                                                                                 | 1 - 7   |                 |
| Degradări majore                                                                                                                         | Crăpături de dimensiuni mari, structura slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruina. Risc pentru trecători. Reabilitarea se va face în baza unui proiect de consolidare și reparații capitale, ori se va desființa în baza unui proiect tehnic autorizat. | 8 - 24  |                 |

| Împrejmuire (indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative) |                                                                                                                                             | Punctaj | Punctaj acordat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Nu este cazul                                                                                                |                                                                                                                                             | 0       |                 |
| Degradări minore                                                                                             | Zugraveala și/sau vopsirea împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remedierea punctuală.                                           | 1 - 2   |                 |
| Degradări medii                                                                                              | Elemente decorative componente lipsă, iar zugraveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață. | 3       |                 |
| Degradări majore                                                                                             | Împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. Împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.           | 4       | 4               |



| CAUZELE PROBABILE ALE<br>DEGRADĂRILOR                                                                                                                                                                                                                                                        | Punctaj | Punctaj acordat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| - Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului, etc.                                                                                                                                                                                    |         |                 |
| - Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiri                                                                                                                                                                                                |         |                 |
| - degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare a regulamentului local de urbanism, etc.                                                                                                                                                             |         |                 |
| OBSERVAȚII:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                 |
| Punctajul total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).                                                                                                                      |         |                 |
| Punctajul de referință. În cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii nereevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte ale fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință. |         |                 |
| Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctaj total/punctaj de referință (PT/PR*100)). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.                                  |         |                 |
| Categorii de impozitare a clădirii                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                 |
| Categorii 5. Supraimpozitare cu 100 % pentru punctaj procentual între 2% și 20%                                                                                                                                                                                                              |         |                 |
| Categorii 4. Supraimpozitare cu 200 % pentru punctaj procentual între 21% și 40%                                                                                                                                                                                                             |         |                 |
| Categorii 3. Supraimpozitare cu 300 % pentru punctaj procentual între 41% și 60%                                                                                                                                                                                                             |         |                 |
| Categorii 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctaj procentual între 61% și 80%                                                                                                                                                                                                             |         |                 |
| Categorii 1. Supraimpozitare cu 500 % pentru punctaj procentual între 81% și 100%                                                                                                                                                                                                            |         |                 |

| PUNCTAJ TOTAL | PUNCTAJ REFERINȚĂ | PUNCTAJ PROCENTUAL | CATEGORIE DE IMPOZITARE |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 22            | 84                | 26,19%             | 4                       |

Nume și prenume

RADU CRISTINELA-ELENA

Georgescu Constantin

Semnatura

.....

.....





365 *Trinitate Complex*

4 mar. 2025 13:31:4  
12 Strada Atlasul  
București Sectorul  
Municipiul Bucureș  
Bucureș









4 mar. 2025 13:31:4  
9 Strada Atlasul  
Municipiul Bucureș  
Bucureș









4 mar. 2025 13:31:5

9 Strada Atlasul

Municipiul Bucureș


Bucureș

Bucureș









4 mar. 2025 13:32:3  
9 Strada Atlasul  
Municipiul Bucureș  
Bucureș









4 mai 2025 13  
Strada 1  
București S  
Municipiul









4 mai 2025 13:  
9 Strada Al  
București Se  
Municipiul B










4 mar. 2025 13:33:00  
9 Strada Atlasul  
Municipiul Bucureș  
Bucureș









4 mar. 2025 13:33:0  
30 Strada Câmpiniț  
București Sectorul  
Municipiul Bucureș  
Bucureș










4 mar. 2025 13:33:2  
București Sectorul  
Municipiul Bucureș  
Bucureș









4 mar. 2025 13:30:5  
9 Strada Atlasul  
Municipiul Bucureș  
Bucureș









4 mar. 2025 13:31:09  
Strada Atlasul  
Municipiul Bucureş  
Bucureş











4 mar. 2025 13:33:1  
16 Strada Atlasul  
Municipiul Bucureș  
Bucureș









4 mar. 2025 13:33:2  
București Sectorul  
Municipiul Bucureș  
Bucureș









SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1

Str. Piața Amzei nr. 13, sector 1, București;

Tel: 021.314.61.49; Fax: 021.312.72.40

web: [www.impozitelocale1.ro](http://www.impozitelocale1.ro), e-mail: [secretariat\\_pf@impozitelocale1.ro](mailto:secretariat_pf@impozitelocale1.ro)

Operator de date cu caracter personal nr. 10761 și nr. 38012



DIRECȚIA VENITURI BUGETARE  
COMPARTIMENTUL INSPECȚIE FISCALĂ  
Nr. înregistrare: 284.517 / 13.03.2025

CĂTRE

**DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 1**

Compartiment Disciplină în Construcții și Protecția Mediului

B-dul Banu Manta, nr. 9, sector 1, București

e-mail: [disciplinainconstructii@politialocalsector1.ro](mailto:disciplinainconstructii@politialocalsector1.ro)

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 841/06.03.2025, înregistrată la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 cu nr. 284517/12.03.2025, prin care solicitați "datele de identificare (nume, prenume, CI – serie, număr, data eliberării, emitent, CNP, domiciliul, etc.) a proprietarului/proprietarilor sau datele de identificare ale societăților comerciale în cauză în care proprietarii sunt persoane juridice pentru imobilele situate la adresele: strada IEZERU nr. 26, șoseaua GHEORGHE IONESCU SISEȘTI nr. 11A, strada POEMULUI nr. 5, strada GHEORGHE ȘTEFAN nr. 9, strada MUZICUȚEI nr. 6A, strada CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA nr. 45, strada ATLASULUI nr. 14, sector 1", vă aducem la cunoștință faptul că, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 exercită atribuții în domeniul administrării impozitelor, taxelor și altor venituri bugetare și extrabugetare ale bugetului local al Sectorului 1.

De asemenea, menționăm faptul că sistemul fiscal în România este unul declarativ.

Având în vedere solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm faptul că la data prezentei, în evidența fiscală informatizată figurează înregistrați următorii contribuabili:

| Nr. Crt. | Nume și prenume/<br>Denumire | CNP/CUI | Adresa bunului<br>imobil | Domiciliul/Sediul                                                                      |
|----------|------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        |                              |         | STI                      | STR. SOLD. GHEORGHE MATA<br>Nr. 6A, ET. 4, APT. 1E.,<br>SECTORUL 2, BUCURESTI          |
| 2        |                              |         |                          |                                                                                        |
| 3        |                              |         | STR.                     | STR. IEZERU NR. 26, SECTORUL<br>1, BUCURESTI                                           |
| 4        |                              |         | STR                      | PIAȚA. OVIDIU Nr. 14, BL. B, SC.<br>B, ET. 4, APT. 13, CONSTANȚA,<br>JUDEȚUL CONSTANTA |
| 5        |                              |         |                          | STR. STADIONULUI Nr. 25E, SAT<br>CLINCENI, COMUNA CLINCENI,<br>JUDEȚUL ILFOV           |
| 6        |                              |         |                          | STR. LUJERULUI Nr. 6, BL. 100,<br>SC. C, ET. 2, APT. 97, SECTORUL<br>6, BUCURESTI      |



|    |              |     |                   |                                                                                         |
|----|--------------|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  |              | --- |                   | STR. FRANZ SCHUBERT Nr. 13,<br>SCHWEINFURT, GERMANIA                                    |
| 8  | NU FIGUREAZĂ | -   | SOS               | -                                                                                       |
| 9  |              |     | STR.<br>5         | STR. PRINCIPALĂ DN NR. 70,<br>COMUNA LUNGULEȚU,<br>JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                    |
| 10 |              |     | STP               | STR. DRUMUL PLAIU ȘARULUI<br>Nr. 55-57, SECTORUL 1,<br>BUCUREȘTI                        |
| 11 |              |     |                   | STR. MIHAIL SEBASTIAN Nr. 31,<br>BL. S8, SC. 2, ET.1, APT. 31,<br>SECTORUL 5, BUCUREȘTI |
| 12 |              |     |                   | SPL. INDEPENDENȚEI Nr. 202H,<br>BL. 1, SC. A, ET. 1, APT. 7,<br>SECTORUL 6, BUCUREȘTI   |
| 13 |              |     |                   |                                                                                         |
| 14 |              |     | STP<br><br>NR. 45 | STR. ÎNVINGĂTORILOR Nr. 31-<br>31A, SC. 2, ET. 3, APT. 69,<br>SECTORUL 3, BUCUREȘTI     |
| 15 |              |     |                   | DRUMUL TABEREI Nr. 35, BL. F5,<br>SC. 3, APT. 42, SECTORUL 6,<br>BUCUREȘTI              |
| 16 |              |     | STR.<br>NR. 14    | STR. SLT. DIMA CRISTESCU Nr.<br>3B, ET. 9, APT. 65, SECTORUL 2,<br>BUCUREȘTI            |

În ceea ce privește comunicarea datelor de identificare ” CI – serie, număr, data eliberării, emitent”, având în vedere faptul că organul fiscal este creator de acte administrative fiscale, pentru obținerea informațiilor solicitate, vă rugăm să vă adresați Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1.

Cu stimă,

**DIRECTOR EXECUTIV  
AL DIRECȚIEI VENITURI BUGETARE,  
URSU GEORGETA**

COORDONATOR COMPARTIMENT  
Inspector,  
DANCIU CRISTINA

Ursu  
Georgeta

Digitally signed by Ursu  
Georgeta  
Date: 2025.03.20 12:04:32  
+02'00'

ÎNTOCMIT  
Inspector,  
ZAMFIR LUMINIȚA

**Danciu  
Cristina** Digitally signed by  
Danciu Cristina  
Date: 2025.03.13  
12:54:33 +02'00'

**Zamfir  
Luminita  
Alexandra** Digitally signed  
Zamfir Luminit  
Alexandra  
Date: 2025.03.1  
11:23:17 +02'00'



|    |           |  |                                                                                 |                                                              |
|----|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 25 |           |  | Spl.Independenței, nr. 202H, bl. 1, sc. A, et. 1, ap. 7, Mun.București, sect. 6 | 24.02.2022 /<br>SPC. București S6 biroul nr.1                |
| 26 |           |  | Spl.Independenței, nr. 202H, bl. 1, sc. A, et. 1, ap. 7, Mun.București, sect. 6 | 11.03.2022 /<br>SPC. București S6 biroul nr.1                |
| 27 | -DECEDAT- |  | Str.Învingătorilor, nr. 31-31, sc. 2, et. 3, ap. 69, Mun.București, sect. 3     | 06.11.2020 /<br>SPC. București S3 biroul nr.2                |
| 28 |           |  | Drm.Taberei, nr. 35, bl. F5, sc. 3, ap. 42, Mun.București, sect. 6              | 17.08.2010 - 06.07.2070 /<br>SPC. București S6 compart. nr.3 |
| 29 |           |  | Str.Slt. Dima Cristescu, nr. 3B, et. 9, ap. 65, Mun.București, sect. 2          | 07.05.2021 /<br>SPC. București S2 biroul nr.2                |





2035 / 14.04. 2025

Către,

Doamna

Slt. nr. , Et , Ap. , Sector , București

Subsemnații Radu Cristinela și Georgescu Constantin, angajați în cadrul Direcției Generale Poliția Locală Sector 1, numiți prin dispoziția Primarului Sectorului 1 nr. 684 din 14.02.2025, în baza H.C.L. Sector 1 nr. 91 din 28.05.2020, pentru identificarea imobilelor (clădiri) neîngrijite de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București și aplicarea prevederilor art. 489 alin. 5) – 8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și ale pct. 168 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, vă comunicăm prezenta:

### S O M A Ţ I E

Prin care vă punem în vedere ca, în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei somații să procedați la luarea măsurilor legale de efectuare a lucrărilor de întreținere/îngrijire a clădirii situate în Municipiul București, Str. Atlasului nr. 14, Sector 1: remedieri ale degradărilor la acoperiș – jgheaburi burlane, elemente de tinichigerie; fațade- tencuială, zugrăveală, tâmplărie și împrejmuire.


Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că, prezenta somație nu vă exonerează de obligația obținerii, după caz, înaintea începerii lucrărilor, a autorizațiilor de executare a lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.



Oficiul poștal de prezentare.....  
Data trimiterii poștale .....  
Felul trimiterii.....  
Valoare lei.....Ramburs lei.....  
Greutate.....



Confirmare de primire (A.R)



Număr înregistrare

Etichetă cod de bare

Ștampila de zi a oficiului  
de distribuție a confirmării

| Se completează<br>de expeditorul | Destinatar trimitere                                                                                           | A se înapoia la expeditor                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <b>SECTOR 2, BUCUREȘTI</b>                                                                                     | <b>SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI<br/>BUCUREȘTI<br/>DIRECTIA GENERALA POLITIA LOCALĂ<br/>SECTOR 1</b><br><small>(nume și prenume, denumirea)</small> |
|                                  | Confirm primirea.....Data.....<br><small>(semnătura destinatar)</small>                                        | Str. <b>Bd. Banu Manta</b> nr. <b>9</b>                                                                                                          |
|                                  | Nume și prenume.....Calitatea primitorului.....<br><small>(gradul de rudenie, de funcție, de serviciu)</small> | Bl.....et.....sc.....ap.....Cod poștal <b>011222</b>                                                                                             |
| fig                              | <br><br>                                                                                                       | Loc. <b>BUCUREȘTI</b> Com.....Jud/sector. <b>1</b>                                                                                               |
|                                  |                                                                                                                | <br><b>CDCPM / 2035/ 14.04.2025/RA.CR.</b>                                                                                                       |
|                                  |                                                                                                                | Ștampila de zi a oficiului<br>Care înapoiază confirmarea                                                                                         |

Motivul nepredării (dacă este cazul)

☐ Adresa insuficientă

☐ Destinatar necunoscut

☐ Destinatar mutat

☐ Adresa insuficientă

☐ Expirat termen păstrare

☐ Alte motive

Semnătura salariatului predător.....





De asemenea, vă informăm faptul că, în cazul producerii unor accidente, având drept cauză starea avansată de degradare a imobilului, prin desprinderea unor elemente de pe fațada sau acoperișul imobilului, vă revine întreaga răspundere, urmând a suporta prevederile legale în vigoare.

Proprietarul imobilului are obligația de a notifica, în scris, Direcția Generală Poliția Locală Sector 1 privind remedierea stării imobilului înainte de expirarea termenului stabilit prin prezenta somație.

Nerespectarea termenului și măsurilor dispuse prin prezenta somație, atrage după sine aplicarea prevederilor legislației specifice în domeniu, respectiv majorarea impozitului pe clădire cu până la 500 % potrivit art. 489 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

**p. Primar,  
Director General,  
Rădulescu Mihaila**



**Director General Adjunct,  
State Răzvan Florin**

**Coordonator,  
Călărașu Daniel**

2 ex

Int: Polițist local - Radu Cristinelă ..

Polițist local - Georgescu Constantin

Red :Polițist Local – Costachi Liliana



**CARTE FUNCİARĂ NR. 221130**  
**COPIE**

Carte Funciară Nr. 221130 București Sectorul 1

**A. Partea I. Descrierea imobilului**

**TEREN** Intravilan

Nr. CF vechi: 63754  
Nr. cadastral vechi: 22076/1

**Adresa:** Jud. București, UAT București Sectorul 1, Loc. București Sectorul 1, Str. ATLASULUI, Nr. 14

| Nr. Crt | Nr. cadastral Nr. topografic | Suprafața* (mp) | Observații / Referințe       |
|---------|------------------------------|-----------------|------------------------------|
| A1      | 221130                       | 659             | Teren intravilan, împrejmuit |

**Construcții**

| Crt  | Nr cadastral Nr. topografic | Adresa                                                                                      | Observații / Referințe                                                                                          |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1.1 | 221130-C1                   | Jud. București, UAT București Sectorul 1, Loc. București Sectorul 1, Str. ATLASULUI, Nr. 14 | Nr. niveluri: 1; S. construită la sol: 37 mp; Construcție de locuit, parter, edificată în anul 1960, Scd= 37 mp |
| A1.2 | 221130-C2                   | Jud. București, UAT București Sectorul 1, Loc. București Sectorul 1, Str. ATLASULUI, Nr. 14 | Nr. niveluri: 1; S. construită la sol: 26 mp; Construcție anexă - Magazie, edificată în anul 1960, Scd= 26 mp   |
| A1.3 | 221130-C3                   | Jud. București, UAT București Sectorul 1, Loc. București Sectorul 1, Str. ATLASULUI, Nr. 14 | Nr. niveluri: 1; S. construită la sol: 2 mp; Construcție anexă - WC, edificată în anul 1960, Scd= 2 mp          |

**B. Partea II. Proprietari și acte**

| Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     | Referințe              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>24516 / 28/08/2006</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                        |
| Vanzare - Cumparare nr. 4537/30944, din 19/06/1997 emis de SC HERASTRAU NORD SA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                        |
| B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin CUMPARARE, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1<br>1) <b>STOIAN DUMITRA</b>                                                                          | A1 / B.2               |
| <b>85059 / 05/08/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                        |
| Act Notarial nr. 40, din 04/08/2021 emis de Finaru Lulu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                        |
| B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Succesiune, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1<br>1) <b>STANCIU LUMINITA</b>                                                                       | A1.1, A1.2, A1.3<br>A1 |
| <b>37432 / 31/03/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                        |
| Act Administrativ nr. 15311, din 07/05/1976 emis de CONSILIUL POPULAR AL SECTORULUI 1; Hotarare Judecatoreasca nr. 1776, din 23/02/1959 emis de TRIBUNALUL POPULAR AL RAIONULUI I. V. STALIN BUCUREȘTI; Act Administrativ nr. 38-403, din 21/11/1957 emis de RAIONUL I. V. STALIN; Act Administrativ nr. 199381-15530-1984666-13850, din 21/10/2021 emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECTIA PATRIMONIULUI; Act Administrativ nr. 27785, din 22/02/2022 emis de ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR; Act Administrativ nr. 4.Cadastru.vechi.avizat-NC.22076-1, din 25/11/2005 emis de OCPI; Act Administrativ nr. 1386, din 20/10/1959 emis de SFATUL POPULAR AL RAIONULUI I. V. STALIN; Act Administrativ nr. 12000, din 21/06/2001 emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; Inscris Sub Semnatura Privata nr. 1.Cereri. anexe+Cl.propietar, din 09/03/2022 emis de ing. Stefan Elena; Act Notarial nr. 40, din 04/08/2021 emis de UNNP SPN FINARU; Inscris Sub Semnatura Privata nr. 2.Memoriu.Tehnic+Calcul.Suprafete, din 29/03/2022 emis de ing. Stefan Elena; Act Administrativ nr. 1175-959, din 02/12/1959 emis de SECRETARIATUL TRIBUNALULUI CAPITALEI; Act Notarial nr. 4537-30944, din 19/06/1997 emis de S.C. HERASTRAU NORD S.A.; Inscris Sub Semnatura Privata nr. 3.Anexa.1.35.PAD, din 29/03/2022 emis de ing. Stefan Elena; |                                                                                                                                                                                                     |                        |
| B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | se noteaza actualizarea documentatiei cadastrale avand ca obiect repositionarea imobilului de sub A1, evidentiarea constructiilor C1, C2 si C3 cu actualizarea geometriei corpurilor de constructie | A1, A1.1, A1.2, A1.3   |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 594/659, cota initiala 594/659<br>1) <b>STATUL ROMAN</b>                                                                         | A1                     |



| Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale |                                                                                                                                    | Referințe |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B5                                                                    | Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 65/659, cota initiala 65/659<br>1) <b>STANCIU LUMINITA</b> | A1        |

## C. Partea III. SARCINI


| Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          | Referințe     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>24516 / 28/08/2006</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |               |
| Vanzare - Cumparare nr. 4537/30944, din 19/06/1997 emis de SC HERASTRAU NORD SA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |               |
| C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del>NOTARE, drept de INTERDICTIE INSTRAINARE Sarcini:in baza Legii 112/95 se noteaza interdictie de instrainare</del><br>1) <b>SC HERASTRAU NORD SA</b> | A1 / C.2, C.3 |
| <b>73769 / 07/07/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |               |
| Inscris Sub Semnatura Privata nr. 1200, din 21/06/2001 emis de Primaria Municipiului Bucuresti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |               |
| C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | se radiaza interdictia notata sub C1                                                                                                                     | A1 / C.3      |
| <b>79335 / 21/07/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |               |
| Act Notarial nr. 4537/30944, din 19/06/1997 emis de Primaria Municipiului Bucuresti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |               |
| C3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Potrivit art. 913 Cod Civil se indreapta eroarea materiala din cuprinsul incheierii nr. 73769/07.07.2021 in sensul radierii interdictiei notate sub C-1  | A1            |
| <b>37432 / 31/03/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |               |
| Act Notarial nr. 40, din 04/08/2021 emis de UNNP SPN FINARU; Act Administrativ nr. 12000, din 21/06/2001 emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI; Inscris Sub Semnatura Privata nr. 1.Cereri.anexe+CI. proprietar, din 09/03/2022 emis de ing. Stefan Elena; Act Administrativ nr. 1175-959, din 02/12/1959 emis de SECRETARIATUL TRIBUNALULUI CAPITALEI; Act Administrativ nr. 38-403, din 21/11/1957 emis de RAIONUL I. V. STALIN; Act Administrativ nr. 15311, din 07/05/1976 emis de CONSILIUL POPULAR AL SECTORULUI 1; Act Administrativ nr. 199381-15530-1984666-13850, din 21/10/2021 emis de PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI DIRECTIA PATRIMONIU; Act Administrativ nr. 4.Cadastru.vechi.avizat-NC.22076-1, din 25/11/2005 emis de OCPI; Act Notarial nr. 4537-30944, din 19/06/1997 emis de S.C. HERASTRAU NORD S.A.; Hotarare Judecatoreasca nr. 1776, din 23/02/1959 emis de TRIBUNALUL POPULAR AL RAIONULUI I. V. STALIN BUCURESTI; Inscris Sub Semnatura Privata nr. 3.Anexa.1.35.PAD, din 29/03/2022 emis de ing. Stefan Elena; Act Administrativ nr. 1386, din 20/10/1959 emis de SFATUL POPULAR AL RAIONULUI I. V. STALIN; Act Administrativ nr. 27785, din 22/02/2022 emis de ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR; Inscris Sub Semnatura Privata nr. 2.Memoriu.Tehnic+Calcul.Suprafete, din 29/03/2022 emis de ing. Stefan Elena; |                                                                                                                                                          |               |
| C4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Intabulare, drept de FOLOSINTA, cota actuala 594/659, cota initiala 594/659<br>1)                                                                        | A1            |



**Anexa Nr. 1 La Partea I****Teren**

| Nr cadastral | Suprafața (mp)* | Observații / Referințe       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| 221130       | 659             | Teren intravilan, împrejmuit |

\* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

**DETALII LINIARE IMOBIL****Date referitoare la teren**

| Nr Crt | Categorie folosință | Intravilan | Suprafața (mp) | Tarla | Parcelă | Nr. topo | Observații / Referințe |
|--------|---------------------|------------|----------------|-------|---------|----------|------------------------|
| 1      | curți construcții   | DA         | 659            | -     | -       | -        |                        |

**Date referitoare la construcții**

| Crt  | Număr     | Destinație construcție  | Supraf. (mp) | Situație juridică | Observații / Referințe                                                                                        |
|------|-----------|-------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1.1 | 221130-C1 | construcții de locuințe | 37           | Cu acte           | Nr. niveluri:1; S. construita la sol:37 mp; Construcție de locuit, parter, edificata in anul 1960, Scd= 37 mp |
| A1.2 | 221130-C2 | construcții anexa       | 26           | Cu acte           | Nr. niveluri:1; S. construita la sol:26 mp; Construcție anexa - Magazie , edificata in anul 1960, Scd=26 mp   |
| A1.3 | 221130-C3 | construcții anexa       | 2            | Cu acte           | Nr. niveluri:1; S. construita la sol:2 mp; Construcție anexa - WC, edificata in anul 1960, Scd= 2 mp          |

**Lungime Segmente**

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.



| Punct<br>început | Punct<br>sfârșit | Lungime segment<br>(** (m)) |
|------------------|------------------|-----------------------------|
| 1                | 2                | 23.018                      |
| 2                | 3                | 1.157                       |
| 3                | 4                | 15.223                      |
| 4                | 5                | 3.169                       |
| 5                | 6                | 8.086                       |
| 6                | 7                | 3.129                       |
| 7                | 8                | 5.264                       |
| 8                | 9                | 1.272                       |
| 9                | 10               | 1.61                        |
| 10               | 11               | 1.14                        |
| 11               | 12               | 2.466                       |
| 12               | 13               | 10.066                      |
| 13               | 14               | 7.184                       |
| 14               | 15               | 4.639                       |
| 15               | 1                | 15.235                      |

\*\* Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

\*\*\* Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.



**Notă tehnică de constatare**

Subsemnații: Radu Cristinela-Elena și Georgescu Constantin, numiți prin Dispoziția Primarului nr. 180/11.01.2024, pentru identificarea imobilelor (clădiri) neîngrijite, de pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 al Municipiului București și Dispoziția Primarului nr. 684/14.02.2025, privind împuternicirea polițiștilor locali din cadrul Direcția Generală Poliția Locală Sector 1 – Compartiment Disciplina în Construcții și Protecția Mediului de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pe raza unității administrativ teritorială a sectorului 1 al Municipiului București, pentru identificarea imobilelor (clădiri) neîngrijite, de pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 al Municipiului București, ne-am deplasat în data de 04.03.2025 la imobilul situat pe Str. Atlasului nr 14, proprietatea doamnei cu domiciliul în Str. Dima G. A. C., et. 6 Sector 1 București CNP și am constatat următoarele:

1. CLĂDIRE: degradări la acoperiș: jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie, fațade: tencuială, zugrăveală, tâmplărie, împrejmuire.
2. TEREN nu este cazul
- A. S-a întocmit fișa de evaluare a clădirii nr. 268/FE/04.03.2025.
- B. Urmare a somației nr. 2035 din 14.04.2025, comunicată proprietarului, acesta nu a înștiințat Poliția Locală Sector 1 cu privire la măsurile de remediere luate; somația a fost transmisă după întocmirea fișei de evaluare nr. 268/FE/04.03.2025.
3. Măsurile dispuse: se va transmite dosarul către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, propunându-se totodată aplicarea măsurii suprainpozitării, întrucât se menține în continuare o stare tehnică nesatisfăcătoare a imobilului, construcția găsindu-se în aceeași stare ca la data de 10.11.2025, data primei constatări din nota tehnică de constatare nr. 268/FE/04.03.2025, în care sunt consemnate degradările.

Nume și prenume

Semnătura

RADU CRISTINELA – ELENA

.....

.....

GEORGESCU CONSTANTIN

.....



**Fișă de evaluare**  
**clădiri neîngrijite situate în Sectorul 1 al Municipiului București**

Evaluarea aspectului general al imobilului

Adresa ..... Str. Atlasului nr. 14

Data ..... 10. 11. 2025

| 1. ACOPERIȘ                                                                                 |                                                                                                                                                                        | Punctaj | Punctaj acordat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Învelitoare (indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, sindrilă, etc. |                                                                                                                                                                        |         |                 |
| Nu este cazul                                                                               | Nu există                                                                                                                                                              |         |                 |
| Fără degradări                                                                              |                                                                                                                                                                        | 0       | 0               |
| Degradări minore                                                                            | Învelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (maxim 10 % din suprafața totală). Este suficientă reșezarea materialului învelitorii și remedieri locale.            | 1 - 2   |                 |
| Degradări medii                                                                             | Învelitoarea lipsește și/sau e degradată în proporție mare (maxim 10 - 30 % din suprafața totală), coamele sunt neetanșe. Necesită înlocuire și fixare.                | 3 - 7   |                 |
| Degradări majore                                                                            | Învelitoarea lipsește și/sau e degradată parțial (peste 30 % din suprafața totală), coamele sunt neetanșe. Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală. | 8-12    |                 |



| Cornisă, streășină, atic<br>(indiferent dacă este streășină orizontală, înclinată sau infundată) |                                                                                                                                                            | Punctaj | Punctaj acordat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Fără degradări                                                                                   |                                                                                                                                                            | 0       | 0               |
| Degradări minore                                                                                 | Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă reparația punctuală.                                   | 1 - 2   |                 |
| Degradări medii                                                                                  | Elementele de închidere sunt desprinse și degradate parțial (10-30 % din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială. | 3 - 7   |                 |
| Degradări majore                                                                                 | Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30 % din lungime). Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală. Risc pentru trecători          | 8 - 12  |                 |

| Jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie (indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică ,dacă există) |                                                                                                                                                        | Punctaj | Punctaj acordat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Nu este cazul                                                                                                                                   | Nu există                                                                                                                                              | 0       |                 |
| Fără degradări                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | 0       |                 |
| Degradări minore                                                                                                                                | Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor                                                                                        | 1 - 2   |                 |
| Degradări medii                                                                                                                                 | Jgheaburi și burlane parțial (neetanșe și deformate) și/sau infundate. Necesită înlocuire parțială.                                                    | 3 - 7   |                 |
| Degradări majore                                                                                                                                | Jgheaburi și burlane degradate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală | 8 - 12  | 8               |

| 2. FAȚADE                                                                                                      |                                                                                                                                               | Punctaj | Punctaj acordat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Tencuiala (se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor, dacă acestea există) |                                                                                                                                               | 0       |                 |
| Fără degradări                                                                                                 |                                                                                                                                               | 0       |                 |
| Degradări minore                                                                                               | Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remediere punctuală.                                                | 1 - 2   |                 |
| Degradări medii                                                                                                | Degradări locale ale tencuielii (10-30 % din suprafața fațadelor). Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuiesc.                                | 3 - 7   | 3               |
| Degradări majore                                                                                               | Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuiala degradată peste 30% din suprafață. Suprafețele se refac total | 8 - 12  |                 |



| Zugraveala                                                                                                                                       |                                                                                                        | Punctaj      | Punctaj acordat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Tencuiala</b> (se vor lua in considerare și ornamentele, balcoanele, soclul, etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există). |                                                                                                        | <b>0</b>     |                 |
| Degradări minore                                                                                                                                 | Zugraveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.                                        | <b>1 – 2</b> |                 |
| Degradări medii                                                                                                                                  | Zugraveala exfoliată parțial (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugrăvesc.             | <b>3</b>     | <b>3</b>        |
| Degradări majore                                                                                                                                 | Zugraveala exfoliată și/sau decolorată peste 30 % din suprafața fațadelor. Suprafețele se refac total. | <b>4</b>     |                 |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Tâmplarie</b> (elemente de tâmplarie: ferestre (împreună cu obloane), uși (împreună cu vitrine, porți de acces)) |                                                                                                                                                   |              |          |
| <b>Fără degradări</b>                                                                                               |                                                                                                                                                   | <b>0</b>     |          |
| Degradări minore                                                                                                    | Vopsire defectuoasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual. | <b>1 – 2</b> |          |
| Degradări medii                                                                                                     | Materialele componente, deteriorate, deformat, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.   | <b>3</b>     |          |
| Degradări majore                                                                                                    | Materialele componente puternic deteriorate și deformat, elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un element). Necesită înlocuire completă.         | <b>4</b>     | <b>4</b> |

|                                                                                                                      |                                                                                                                            |              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>Elemente decorative</b> (indiferent de materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, tablă, polistiren, etc.) |                                                                                                                            |              |          |
| <b>Nu este cazul</b>                                                                                                 |                                                                                                                            | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| Degradări minore                                                                                                     | Elemente decorative incomplete și/sau afectate în timp de factori atmosferici și biologici.                                | <b>1 – 2</b> |          |
| Degradări medii                                                                                                      | Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv                                     | <b>3</b>     |          |
| Degradări majore                                                                                                     | Elemente decorative desprinse, care prezintă risc de cădere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc pentru trecători. | <b>4</b>     |          |



| Șarpanta (se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc., componente ale șarpantei) |                                                                                                                                                               | Punctaj | Punctaj acordat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Nu este cazul                                                                                      |                                                                                                                                                               | 0       | 0               |
| Degradări medii                                                                                    | Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorațiuni lipsă.                                 | 1 - 7   |                 |
| Degradări majore                                                                                   | Elemente din lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total. Risc pentru trecători. | 8 - 12  |                 |

| Pereți (indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton, etc.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Punctaj | Punctaj acordat |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Fără degradări                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0       | 0               |
| Degradări medii                                                                                                                          | Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.                                                                                                                                                                                 | 1 - 7   |                 |
| Degradări majore                                                                                                                         | Crăpături de dimensiuni mari, structura slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruina. Risc pentru trecători. Reabilitarea se va face în baza unui proiect de consolidare și reparații capitale, ori se va desființa în baza unui proiect tehnic autorizat. | 8 - 24  |                 |

| Împrejmuire (indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elementele sale decorative) |                                                                                                                                             | Punctaj | Punctaj acordat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Nu este cazul                                                                                                |                                                                                                                                             | 0       |                 |
| Degradări minore                                                                                             | Zugraveala și/sau vopsirea împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remedierea punctuală.                                           | 1 - 2   |                 |
| Degradări medii                                                                                              | Elemente decorative componente lipsă, iar zugraveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață. | 3       |                 |
| Degradări majore                                                                                             | Împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. Împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători.           | 4       | 4               |



| CAUZELE PROBABILE ALE<br>DEGRADĂRILOR                                                                                                                                                                                                                                                        | Punctaj | Punctaj acordat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| - Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului, etc.                                                                                                                                                                                    |         |                 |
| - Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiri                                                                                                                                                                                                |         |                 |
| - degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare a regulamentului local de urbanism, etc.                                                                                                                                                             |         |                 |
| OBSERVAȚII:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                 |
| Punctajul total. După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însușind punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).                                                                                                                      |         |                 |
| Punctajul de referință. În cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării, punctajul maxim al respectivei categorii nereevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte ale fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință. |         |                 |
| Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctaj total/punctaj de referință (PT/PR*100)). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.                                  |         |                 |
| Categorii de impozitare a clădirii                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                 |
| Categorie 5. Supraimpozitare cu 100 % pentru punctaj procentual între 2% și 20%                                                                                                                                                                                                              |         |                 |
| Categorie 4. Supraimpozitare cu 200 % pentru punctaj procentual între 21% și 40%                                                                                                                                                                                                             |         |                 |
| Categorie 3. Supraimpozitare cu 300 % pentru punctaj procentual între 41% și 60%                                                                                                                                                                                                             |         |                 |
| Categorie 2. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctaj procentual între 61% și 80%                                                                                                                                                                                                             |         |                 |
| Categorie 1. Supraimpozitare cu 500 % pentru punctaj procentual între 81% și 100%                                                                                                                                                                                                            |         |                 |

| PUNCTAJ TOTAL | PUNCTAJ<br>REFERINȚĂ | PUNCTAJ<br>PROCENTUAL | CATEGORIE DE<br>IMPOZITARE |
|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 22            | 84                   | 26,19%                | 4                          |

Nume si prenume

Radu Cristinel Olaru

Georgescu Constantin

Semnatura

.....

.....









10 nov. 2025 10:56:5  
55 Strada Câmpini  
București Sectoru  
Municipiul Bucures





10 nov. 2025 10:57:1





10 nov. 2025 10:57:2





10 nov. 2025 10:57:3  
9 Strada Atlasul  
București Sectoru  
Municipiul Bucures  
Bucures





10 nov. 2025 10:57:4  
9 Strada Atlasul  
București Sectoru  
Municipiul Bucures  
Bucures





10 nov. 2025 10:58:1  
12 Strada Atlasul  
București Sectoru  
Municipiul Bucures  
Bucures














10 nov. 2025 10:58:






10 nov. 2025 10:56:36  
55 Strada Câmpinița  
București Sectorul 1  
Municipiul București





10 nov. 2025 10:56:44  
55 Strada Câmpinița  
București Sectorul 1  
Municipiul București





10 nov. 2025 10:56:49  
55 Strada Câmpinița  
București Sectorul 1  
Municipiul București









Nr. M/ <sup>11039</sup> /02.12.2025

K2- 383

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1,  
Strada Atlasului nr. 14, proprietar \_\_\_\_\_, ca urmare a constatării stării de clădire  
neîngrijită, începând cu anul 2026

#### **1.Descrierea situației actuale:**

Având în vedere Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 1 în care sunt prezentate motivele de fapt și de drept care stau la baza promovării prezentului proiect de hotărâre;

Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 a fost înființată prin Hotărârea nr. 63/1999 a Consiliului Local al Sectorului 1, urmare a Hotărârii Guvernului României nr. 333 din 29 aprilie 1999 privind aprobarea Protocolului-cadru și a acțiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile județene, consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București a atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale. Ulterior, prin Hotărârea nr. 39/2009 a Consiliului Local al Sectorului 1 instituția s-a reorganizat în Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 având ca atribuții stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea, executarea și încasarea impozitelor, taxelor locale și altor venituri, pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 1.

Exercitarea acestor atribuții se face în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Prin H.C.G.M.B. nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1- 6 ale municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este creat cadrul legal ca aceste dispoziții să fie implementate de la nivelul sectorului 1.

Prin H.C.L. Sector 1 nr. 91/28.05.2020, Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (titlul IX) și ale pct. 168 din Hotărârea nr. 1/2016 a Guvernului României privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În baza actelor normative și administrative menționate au fost efectuate verificări și constatări în teren, identificându-se clădirile neîngrijite de pe raza sectorului 1 al Municipiului București.

#### **2.Documentare juridică:**

Temeiul juridic aplicabil în speță:

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 69/2010 a responsabilității fiscale – bugetare, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările









ulterioare (titlul IX);

-art. 27 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările ulterioare;

-art. 9 lit. a), lit. c) și lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

-pct. 168 din titlul IX din Hotărârea nr. 1/2016 a Guvernului României pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 151/2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1- 6 ale municipiului București de a duce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal;

-Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 91/28.05.2020, prin care a fost aprobat Regulamentul privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1 al Municipiului București;

-Dispoziției Primarului Sectorului 1 nr.180/11.01.2024 prin care s-au stabilit responsabilitățile angajaților Poliției Locale Sector 1 pentru identificarea imobilelor (terenuri/clădiri) neîngrijite de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București, în vederea implementării prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 91/28.05.2020;

Luând în considerare adresa Poliției Locale Sector 1 nr. 6083/13.11.2025, însoțită de nota de constatare nr. 268/NT/04.03.2025, fișa de evaluare nr.268/FE/04.03.2025, planșe foto din data de 04.03.2025, adresa nr. 284517/13.03.2025, date de identificare-Compartimentul Dispecerat Integrat-Direcția Generală Poliție Locală Sector 1, somația nr. 2035/14.04.2025, confirmarea de primire din data de 23.04.2025 semnată de Anca Cristinel-prieten, extras carte funciară nr.221130, nota de constatare nr. 268/NT/10.11.2025, fișa de evaluare nr. 268/FE/10.11.2025, planșe foto din data 10.11.2025;

art. 5 lit cc, art. 139 alin (3) lit. c, art. 166 alin. 2 lit. e) și lit. o), alin. 3 și alin. 4, art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**3.Examinarea oportunității și eficienței propunerii: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens**

**4.Propuneri privind avantajele și dezavantajele variantelor propuse: Direcția Generală Management și Operațiuni- nu are atribuții în acest sens**

**5.Schimbări preconizate: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens**

**6.Impactul economic, social și impactul asupra mediului: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens**

**7.Impactul financiar asupra bugetului pe termen scurt, mediu și lung: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens**

**8.Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de hotărâre Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens**

**9.Activitatea de informare publică prin elaborarea și implementarea proiectului de hotărâre: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios nu are atribuții în acest sens**









**10. Măsurile concrete de implementare: Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație, Contencios nu are atribuții în acest sens**

Subliniem faptul că, prin raportare la atribuțiile conferite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului, **Serviciul Juridic, Legislație, Contencios** nu se pronunță asupra aspectelor financiare, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat sau semnat, pentru identitate de rațiune, rezultând că nici nu emite puncte de vedere/rapoarte de specialitate ce vizează aspecte de ordin economic, tehnic sau de altă natură care exced sferei juridice.

Având în vedere adresabilitatea actului administrativ nu este necesară aplicarea prevederilor și procedurilor stabilite în vederea respectării obligației de transparență, respectiv de informare și de supunere dezbaterii publice a proiectului, în aplicarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, menționez că potrivit prevederilor art. 3 lit.a) din Legea nr. 52/2003, definiția actului normativ este următoarea: „**act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală**”, iar art. 2 alin.(1) lit.c) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, definește **actul administrativ** ca fiind **actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice**.

**Proiectul nu este necesar să parcurgă procedura privind transparența decizională.**

Activitățile premergătoare emiterii actului administrativ se pot concretiza sub forma unor avize, acorduri, propuneri, rapoarte, studii, sesizări, declarații, aprobări etc., care pregătesc procesul decizional final, din toată această varietate, avizul fiind apreciat ca vedeta incontestabilă a formalităților consultative.

Acele administrative, cele mai importante forme de activitate a autorităților administrației publice, ajung să producă efecte juridice la finalul unui parcurs specific reglementat de lege, în care autoritatea emitentă se asigură că toate condițiile de fond și formă sunt îndeplinite. În procedura de emiterie sau adoptare a actelor administrative, în formă simplă sau complexă, intervin o serie de activități care premerg și pregătesc elaborarea actului final producător de efecte juridice. Aceste activități, cu o frecvență destul de mare în activitatea administrației, pot fi realizate atât de autoritatea emitentă, cât și de un alt organ al administrației publice.

Cronologic, în perioada anterioară emiterii actului administrativ, organul emitent își formează opinia cu privire la situația juridică ce urmează a fi transpusă într-o manifestare unilaterală de voință producătoare de efecte juridice. Pentru atingerea eficientă a acestui scop, legiuitorul a gândit și prevăzut, în sprijinul autorității, o etapă premergătoare de informare și pregătire, materializată printr-o serie de activități consacrate drept operațiuni procedurale anterioare emiterii/adoptării actului administrativ care nu produc ele însele efecte juridice, dar care precedă elaborarea propriu-zisă a actului final, producător de efecte juridice.

Analizat drept act pregătitor, premergător sau preparator, avizul este definit în doctrină, într-o formulare consacrată cu mult timp în urmă, dar la fel de valabilă și astăzi, drept o opinie pe care un organ al administrației publice o solicită unui alt subiect de drept, într-o problemă sau în mai multe, pentru a se informa și a decide în cunoștință de cauză. Avizele sunt, de cele mai multe ori, opinii ale unor specialiști care tind să lămurească dacă proiectul de act administrativ intenționat a fi adoptat sau emis corespunde din punct de vedere tehnic, legal, al oportunității, astfel încât autoritatea competentă să ia cea mai bună decizie.









Prin prezentul raport de specialitate facem mențiunea că oportunitatea emiterii actului administrativ aparține direcției de specialitate, deoarece, trebuie avut în vedere că operațiunea interpretării conținutului unui act normativ cade în sarcina exclusivă și în responsabilitatea juridică a fiecărui practician care este chemat, ca în specialitatea sa, să aplice norma juridică în vigoare, iar interpretarea legală/oficială nu poate fi efectuată de către o altă autoritate decât cea care a emis actul care conține norma juridică aparent neclară, lacunară sau echivocă, potrivit art. 69 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin prezentul Raport de specialitate, Direcția Generală Management și Operațiuni- Serviciul Juridic, Legislație , Contencios avizează :

- FAVORABIL pentru proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Atlasului nr. 14, proprietar , ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2026, se supune spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 1.

**DIRECTOR GENERAL  
GABRIELA FLORESCU**

| Nume Prenume             | Funcția           | Semnătura | Întocmit/avizat | Data     |
|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------|
| Năftănăilă Daiana-Elena  | Șef serviciu      |           | Avizat          | .12.2025 |
| Beatrice Florentina Moja | Consilier juridic |           | întocmit        | .12.2025 |









Nr. G/4895/03.12.2025

K2 - 3 f3

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Atlasului nr. 14, proprietar , ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2026**

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 613191/17.11.2025 al Primarului Sectorului 1 întocmit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, luând în considerare adresa Poliției Locale Sector 1 nr. 6083/13.11.2025, însoțită de nota de constatare nr. 268/NT/04.03.2025, fișa de evaluare nr. 268/FE/04.03.2025, planșe foto din data de 04.03.2025, adresa nr. 284517/13.03.2025, date de identificare - Compartimentul Dispecerat Integrat - Direcția Generală Poliție Locală Sector 1, somația nr. 2035/14.04.2025, confirmare de primire din data de 23.04.2025 semnată de , proprietar, extras carte funciara nr. 221130, nota de constatare nr. 268/NT/10.11.2025, fișa de evaluare nr. 268/FE/10.11.2025, planșe foto din data 10.11.2025, impactul financiar prin majorarea impozitului va conduce la creșterea veniturilor la bugetul local al Sectorului 1 al Municipiului București.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, am întocmit prezentul Raport de Specialitate prin care propunem spre dezbateră Consiliului Local al Sectorului 1 Proiectul de hotărâre privind majorarea cu 200% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în București, Sectorul 1, Strada Atlasului nr. 14, proprietar , ca urmare a constatării stării de clădire neîngrijită, începând cu anul 2026.

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,  
SALVIM-CORRUȚ COCOTĂ**

| Întocmit:      | Funcția            | Semnătura | Data       |
|----------------|--------------------|-----------|------------|
| Olga Bălășescu | Consilier Superior |           | 03.12.2025 |