



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE
Piața Revoluției, Nr. 1, cod 555300, Cisnădie, România
Tel. +4 0372-714.179, +4 0372-714.180
<https://www.cisnadie.ro>, E-mail: primarie@cisnadie.ro



Directia tehnica
Compartimentul de administrare
a domeniului public și privat

NOTĂ DE CONSTATARE

Nr. 25175 din 17.07.2026

Încheiată astăzi, **17.07.2026**, în două exemplare originale.

Prezenta notă de constatare a fost întocmită ca urmare a verificărilor efectuate în teren de către reprezentanții Direcției Tehnice, având ca obiect evaluarea stării și a dotărilor tehnico-edilitare ale imobilului cu destinația de drum, identificat prin **CF nr. 110069 Cisnădie**, situat în intravilanul orașului Cisnădie, cartierul Arhitecților, respectiv **strada Școala de Tenis**.

Constatări

În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

- imobilul este amenajat și utilizat ca drum de interes local;
- drumul beneficiază de rețele publice de alimentare cu apă și canalizare menajeră;
- există rețea de distribuție a gazelor naturale;
- sistemul de iluminat public este alcătuit din **11 stâlpi de iluminat**, echipați cu corpuri de iluminat care la momentul prezentei note de constatare nu funcționează. Pentru asigurarea iluminatului, cetățenii au achiziționat și montat corpuri de iluminat prevăzute cu panouri fotovoltaice alimentate;
- partea carosabilă este amenajată și pavată, având o suprafață totală de aproximativ **3.945 mp**;
- strada are o lungime de aproximativ **487 m** și o lățime medie de **8,10 m**, corespunzătoare profilului existent în teren.

Aspecte constatate privind infrastructura

În urma inspecției s-a mai constatat că:

- pe amplasament **nu este realizată o rețea de canalizare pluvială** pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice;
- strada **nu este prevăzută cu trotuare** destinate circulației pietonale;
- infrastructura existentă este funcțională în raport cu amenajările realizate până în prezent, însă lipsa sistemului de colectare a apelor pluviale și a trotuarelor reprezintă elemente ce pot face obiectul unor investiții ulterioare pentru completarea infrastructurii rutiere.

Prezenta notă de constatare s-a întocmit pe baza verificărilor efectuate în teren și reflectă situația existentă la data efectuării constatării.

Comisia de constatare

- Iamsec Valentina
- Chilom Sorin
- Preda Ioan

Semnături:

.....
.....
.....