

Anexa la H.C.L. nr. 7/2021


PLAN DE SITUATIE

AL IMOBILULUI CUPRINS IN CF nr. 51857 CERNEȘTI, NR. CAD. 51857

INTRAVILAN - LOC. CERNEȘTI, NR. 151/A, JUD. MARAMUREȘ
U.A.T. CERNEȘTI

PROPRIETAR: COMUNA CERNEȘTI

Scara 1:500



Legenda:

- stâlp beton
- limita cadastrală imobil studiat
- limita imobile cadastrale
- limita organizare șantier
- drum
- gard de beton
- gard de plasă
- gard de lemn
- GAZ - conductă gaz
- trotuar
- șanț
- 1, 2, 3, 4 - punct pe contur imobil
- contor gaz

Nota: Planul de situație servește la organizarea de șantier în vederea începerii lucrărilor de construcție.

Intocmit:
ing. VIDA A. Dinu-Vasile



Data: Ianuarie 2021



Președinte de sedință
Cornel DĂCIU

Secretar general,
Vasile-Cornel ROMAN